

## A BATEA

Peirao Pasaxeiros s/n  
36600 Vilagarcía, Pontevedra  
Teléfono: 986 500 130



### INFORMACIÓN GENERAL

Ubicada en el entorno del puerto deportivo de Vilagarcía, en el mismo edificio en el que se encuentran las instalaciones del Club Náutico.  
El edificio está construido sobre el mar, comunicado con tierra a través de pasarelas de madera.

#### Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- Existen zonas de aparcamiento en el entorno del establecimiento, conectadas a la entrada a través del paseo marítimo, que es amplio y horizontal, con pavimento de adoquín de hormigón en buen estado.
- Existen dos puntos de acceso, uno de ellos a través de escaleras y el otro con escaleras y rampa alternativa.
- La rampa la forman cuatro tramos de 10m de longitud y una pendiente longitudinal del 9,5%.
- Puerta de acceso frente al desembarco de la rampa, con puerta de 86cm de ancho de paso.
- La puerta es parcialmente de vidrio y existe otra de las mismas características en el interior.
- El acceso principal conecta con la zona del comedor, siendo un espacio sin desniveles. La zona de barra no se identifica desde ese punto.
- La barra tiene una sola altura a 112cm.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### BAR

##### Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

##### Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- La barra tiene una sola altura a 112cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Asientos móviles con respaldo en barra de 73 cm de altura.

#### SALÓN COMEDOR

##### Ubicación e itinerario

- Existen varios espacios de restauración, todos ellos al mismo nivel. Uno de ellos se encuentra en la zona de terraza cerrada, y se comunica a través de puertas dobles siempre abiertas.
- El pavimento se encuentra en buen estado.

### **Características**

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- Mesas cuadradas y rectangulares de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 76 cm y ancho bajo la mesa de 70cm.

## **ASEO ADAPTADO**

### **Ubicación e itinerario**

- Se encuentra en planta baja y es necesario solicitar la llave para acceder a él dado que se encuentra en las instalaciones del Club Náutico.
- El itinerario adaptado desde el establecimiento al aseo implica salir al exterior, descender la rampa de acceso y rodear el edificio. La apertura de la puerta es mediante tarjeta. Desde el pasillo interior se accede a los vestuarios (masculino y femenino) donde se encuentran las cabinas adaptadas.

### **Entrada al aseo**

- Señalización exterior sin SIA.
- Puerta batiente al interior, con apertura mediante pomo y ancho de paso de 80cm.

### **Cabina**

- Dispone de una cabina adaptada en cada núcleo de aseos.
- Señalización mediante SIA.
- Puerta batiente al interior, apertura con tirador vertical y ancho de paso de 90cm.
- Mecanismo de cierre es manipulable con el puño cerrado o con el codo y dispone de sistema de apertura desde el exterior.
- Diámetro giro libre de obstáculos 150cm en el exterior y 144 en el interior. Aprovechando el hueco bajo lavabo se consigue un diámetro de 150cm.
- Control de iluminación mediante sensor de presencia.
- Carece de sistema de alarma.

### **Lavabo**

- Lavabo dentro de la cabina, grifo con pulsador.
- Altura superior de 81cm e inferior de 67cm. Fondo libre de 40cm y ancho de 80cm.
- Carece de espejo
- Dispensador de jabón a 90cm de altura.

### **Inodoro**

- La aproximación frontal tiene una amplitud de mayor de 120cm.
- Cuenta con espacio de transferencia izquierdo con una anchura de 90cm.
- Barra abatible del lado izquierdo a una altura de 88cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es mediante palanca situada detrás, se puede activar con el puño cerrado y requiere un esfuerzo medio.

## **ACCESIBILIDAD VISUAL**

### **BAR**

#### **Ubicación e itinerarios**

- Desde a puerta principal debemos atravesar parte de la zona de comedor para acceder a la zona de barra. Ancho de paso mayor de 120cm.
- La colocación del mobiliario en esa zona varía según las necesidades del local

#### **Características**

- Suelo de madera barnizada en buen estado.
- La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa.

## SALÓN COMEDOR

### Ubicación e itinerarios

- Mesas colocadas de manera regular marcando zonas de paso. En el entorno del acceso la colocación del mobiliario es variable.

### Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado

## Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es solamente visual.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

### SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

### ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

## OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza			Terraza exterior con mesas cuadradas con plano superior a 75cm y hueco inferior de 70cm. Ancho bajo la mesa de 57cm. Pavimento de madera en buen estado. La colocación de las mesas permite disponer de una zona de pasillo libre de ancho mayor de 120cm.