

RESTAURANTE A DE LOLO

C/ Virxe da Barca. 37

15124, Muxía, A Coruña

Teléfono: 981742422

Web: <http://www.hoteladelolo.com/restaurante>

Correo: info@hoteladelolo.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Dispone de cartas en formato digital, con tablets a disposición de los clientes lo que las hace más accesibles a todas las personas.-
- No hay personal signante
- Permiten el acceso con perros guía y/o de asistencia
- No se ha previsto la evacuación de personas con discapacidad de manera específica.

Acceso y zona de atención al público

- Esta en una plaza en pendiente, pero hay plazas para aparcar muy próximas. en la que hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
- Desde las plazas de aparcamiento hasta la entrada del recinto hay unas ligeras pendientes en torno al 10%.
- La entrada al establecimiento está en un porche de piedra irregular sobreelevado al que se accede por una rampa lateral, una vez dentro del local, cuya puerta tiene un pequeño resalte de 3cm, hay otra pequeña rampa que da acceso al nivel del local. Una vez dentro es todo plano.
- En el exterior hay dos zonas aterrazadas, una bajo el porche de la entrada y otra en la plaza en dos plataformas de madera separadas por un escalón, una de ellas al nivel de la plaza.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El Bar está situado a la entrada del establecimiento.

Características

- No hay desniveles dentro del bar.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de ruedas, bastones o andadores-
- La barra del bar no tiene servicio a doble altura.
- Hay asientos de barra. Son taburetes de madera móviles, ligeros, sin respaldo.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Desde la puerta del establecimiento se accede directamente al salón atravesando la zona de bar, pasando ante los aseos y la recepción del hotel.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de rueda, bastones o andadores-
- Las mesas son rectangulares, móviles con pata central, lo que dificulta la aproximación frontal a los usuarios de determinados tipos de sillas de ruedas.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 73(alto) x 80(ancho) x 40(fondo) la altura superior es de 77cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- El aseo adaptado está situado atravesando la zona de bar, entre éste y el comedor, es a la misma vez el aseo de mujeres.

Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA -no-.
- Tipo de puerta - corredera-
- Mecanismo de apertura -tirador-
- La anchura de paso es de 89cm.

Cabina

- Cabinas adaptadas -1-.
- Señalización con el SIA -no- .
- Tipo de puerta - corredera-
- Mecanismo de apertura -tirador-
- Mecanismo de cierre -chaveta manipulable con el puño cerrado o con el codo-.
- La anchura de paso es de 89.
- Diámetro giro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación - sensor de presencia-
- Sistema de alarma -no-

Lavabo

- Ubicación -dentro de la cabina, frente a la puerta-.
- Tipo de grifo - monomando-
- El grifo está situado a 90 cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 66(alto) x 60(ancho) x 45(fondo) y la altura superior es de 90cm.
- El espejo es -fijo-.
- El borde inferior está a 100 y el superior a 240
- Dispone de -jabonera, secamanos - y la altura de uso es de 110 y 140 respectivamente.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 105cm
- Cuenta con espacio de transferencia -en el lado izquierdo de 110 cm de anchura
- Cuenta con una barra abatible en el lado izquierdo y otra fija al lado derecho, ambas a 80 cm de altura y separadas 70cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador-, está situado encima de la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado -sí - y requiere un esfuerzo - medio-.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- La barra está a la derecha de la puerta de entrada, queda a la derecha en nuestro camino hacia el comedor principal.
- Las mesas del bar están situadas frente a la barra.
- Hay mesas en la terraza exterior que está bajo el porche de entrada y sobre una plataforma de madera que elimina el desnivel de la plaza creando un espacio plano. La terraza está totalmente cerrada con barandilla por tres de sus lados.

Características

- La puerta de entrada al bar (de entrada al establecimiento) es una puerta de madera con una franja acristalada, es abatible hacia dentro y con un tirador vertical.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- La barra cuenta con iluminación identificativa.
- No hay elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- El comedor está al fondo del local, no hay desniveles para llegar a él desde el interior.

Características

- La puerta es corredera de vidrio con un vinilo que indica el espacio al que se accede.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- Algunas de las mesas cuentan con color contrastado y con iluminación identificativa al ser fijas y otras son de disposición variable.
- No hay presencia de elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- No están señalizados ni en altorrelieve ni en braille.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo, no.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- No hay desde la puerta posibles barreras auditivas.

Características

- No hay avisos luminosos o cualquier otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas.

SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita y con una tablet para poder ver las fotos de la carta.
- No hay personal signante.

ASEO

- Están señalizados, sí.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.