

RESTAURANTE A DE LOLO

Rúa Virxe da Barca. 37

15124, Muxía, A Coruña

Teléfono: 981742422

Web: <http://www.hoteladelolo.com/restaurante>

Correo: info@hoteladelolo.com



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Dispón de cartas en formato dixital, con tablets a disposición dos clientes o que as fai máis accesibles a todas as persoas.-
- Non hai persoal signante
- Permiten o acceso con cans guía e/ou de asistencia
- Non se previu a evacuación de persoas con discapacidade de maneira específica.

Acceso e zona de atención ao público

- Esta en unha praza en pendente, pero hai prazas para aparcas moi próximas, na que hai prazas reservadas para persoas con mobilidade reducida.
- Desde as prazas de aparcadoiro ata a entrada do recinto hai unhas lixeiras pendentes en torno ao 10%.
- A entrada ao establecemento está nun soportal de pedra irregular sobreelevado ao que se accede por unha rampla lateral, unha vez dentro do local, cuxa porta ten un pequeno resalte de 3cm, hai outra pequena rampla que dá acceso ao nivel do local. Unha vez dentro é todo plano.
- No exterior hai dúas zonas aterrazadas, unha baixo o soportal da entrada e outra na praza en dúas plataformas de madeira separadas por un chanzo, unha delas ao nivel da praza.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- O Bar está situado á entrada do establecemento.

Características

- Non hai desniveis dentro do bar.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de -120cm-.
- O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de cadeiras de rodas, bastóns ou andadores-
- A barra do bar non ten servizo a dobre altura.
- Hai asentos de barra. Son taburetes de madeira móbiles, lixeiros, sen respaldo.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Desde a porta do establecemento accédese directamente ao salón atravesando a zona de bar, pasando ante os aseos e a recepción do hotel.

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é de -120cm-.
- O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de cadeiras de roda, bastóns ou andadores-
- As mesas son rectangulares, móbiles con pata central, o que dificulta a aproximación frontal aos usuarios de determinados tipos de cadeiras de rodas.
- O espazo inferior de aproximación das mesas é de 73(alto) x 80(anchura) x 40(fondo) a altura superior é de 77cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- O aseo adaptado está situado atravesando a zona de bar, entre este e o comedor, é á mesma vez o aseo de mulleres.

Entrada ao aseo

- Sinalización exterior co SIA -non-.
- Tipo de porta - corredeira-
- Mecanismo de apertura -tirador-
- A anchura de paso é de 89cm.

Cabina

- Cabinas adaptadas -1-.
- Sinalización co SIA -non- .
- Tipo de porta - corredeira-
- Mecanismo de apertura -tirador-
- Mecanismo de peche -chaveta manipulable co puño pechado ou co cóbado-.
- A anchura de paso é de 89.
- Diámetro viro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación - sensor de presenza-
- Sistema de alarma -non-

Lavabo

- Localización -dentro da cabina, fronte á porta-.
- Tipo de billa - monomando-
- A billa está situado a 90 cm.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 66(alto) x 60(anchura) x 45(fondo) e a altura superior é de 90cm.
- O espello é -fixo-.
- O bordo inferior está a 100 e o superior a 240
- Dispón de -xaboeira, seca mans - e a altura de uso é de 110 e 140 respectivamente.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 105cm
- Conta con espazo de transferencia -no lado esquerdo de 110 cm de anchura
- Conta cunha barra abatible no lado esquerdo e outra fixa á beira dereito, ambas as a 80 cm de altura e separadas 70cm.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 42cm.
- O mecanismo de descarga de cisterna é - pulsador-, está situado encima da cisterna, pódese activar co cóbado o puño pechado -si - e require un esforzo - medio-.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- A barra está á dereita da porta de entrada, queda á dereita no noso camiño cara ao comedor principal.
- As mesas do bar están situadas fronte á barra.
- Hai mesas na terraza exterior que está baixo o soportal de entrada e sobre unha plataforma de madeira que elimina o desnivel da praza creando un espazo plano. A terraza está totalmente pechada con varanda por tres dos seus lados.

Características

- A porta de entrada ao bar (de entrada ao establecemento) é unha porta de madeira cunha franxa acristalada, é abatible cara a dentro e cun tirador vertical.
- O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos-
- A iluminación é -homoxénea, intensa -.
- A barra conta con iluminación identificativa.
- Non hai elementos beiriles e susceptibles de xerar tropezos.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- O comedor está ao fondo do local, non hai desniveis para chegar ao desde o interior.

Características

- A porta é corredeira de vidro cun vinilo que indica o espazo ao que se accede.
- O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos-
- A iluminación é -homoxénea, intensa -.
- Algunhas das mesas contan con cor contrastada e con iluminación identificativa ao ser fixas e outras son de disposición variable.
- Non hai presenza de elementos beiriles susceptibles de xerar tropezos.

Aseos

- Non están sinalizados nin en altorrelieve nin en braille.
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan, non.
- En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos, si.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

Localización e itinerarios

- Non hai desde a porta posibles barreiras auditivas.

Características

- Non hai avisos luminosos ou calquera outro equipamento de accesibilidade para persoas xordas.

SALÓN COMEDOR

- Conta con carta escrita e cunha tablet para poder ver as fotos da carta.
- Non hai persoal signante.

ASEO

- Están sinalizados, si.
- Nas cabinas, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia non conta con sistema de alarma visual.