

A ESTELA

C/ Entrerríos, 3
15220 Bertamiráns-Ames (A Coruña)
Teléfono: 981 883 868
Email: cerveceriaestela@yahoo.es



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se encuentra en una calle llana y en planta baja. Posee una terraza exterior, cafetería y comedores (de diario y reservado) en el interior. El itinerario por el interior del restaurante **es accesible** sin desniveles.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso > 1,20 m. La entrada principal del establecimiento está retranqueada. El retranqueo está en rampa.
- Esta rampa es accesible, mide 1,15 m de longitud y tiene una inclinación del 3,6 %. Su ancho libre de paso es de 1,48 m. No está señalizada con una franja antideslizante de color contrastado que alerte del desnivel.
- Esta entrada principal tiene una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada y que abre hacia fuera. Su ancho de paso libre de 1,70 m.
- Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en planta baja y el itinerario es accesible.

Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,09 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 78 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en planta baja y el itinerario es accesible desde la entrada.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: fijas, móviles, redondas, cuadradas, rectangulares, con pata central y de cuatro patas	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 80 cm y 97 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 79 cm	Diámetro libre de giro en interior: ∅ > 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 76 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 12 cm
Altura del borde inferior del espejo: 90 cm, no inclinado	Altura de los accesorios: 95 cm - 1,38 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho >1,20 m	Altura del asiento: 40 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: de presión en pared a 94 cm - 1,14 m	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 82-79 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: No hay	

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay, informativos en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí
Señales de evacuación visuales y auditivas: no hay	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí, en la pizarra
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior, en la acera	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura barra: No hay Altura de mesa: 75 cm Altura bajo mesa: 73 cm

			Ancho bajo mesa: 65 cm Fondo bajo mesa: 65 cm
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,60 – 1,75 m Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí