

A ESTELA

Rúa Entrerríos, 3
15220 Bertamirás-Ames (A Coruña)
Teléfono: 981 883 868
Email: cerveceriaestela@yahoo.es



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante atópase nunha rúa llana e en planta baixa. Posúe unha terraza exterior, cafetería e comedores (de diario e reservado) no interior. O itinerario polo interior do restaurante é accesible sen desniveles.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso > **1,20 m**. A entrada principal do establecemento está retranqueada. O retranqueo está en rampla.
- Esta rampla é accesible, mide **1,15 m** de lonxitude e ten unha inclinación do **3,6 %**. O seu ancho libre de paso é de **1,48 m**. Non está sinalizada cunha franxa antiescorregadizo de cor contrastada que alerte do desnivel.
- Esta entrada principal ten unha porta de dobre folla, parcialmente de vidro e que abre cara a fóra. O seu ancho de paso libre de **1,70 m**.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveles.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas

Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,09 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 78 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en planta baixa e o itinerario é accesible desde a entrada.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: fixas, móbiles, redondas, cadradas, rectangulares, con pata central e de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 70 cm, 80 cm e 97 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 79 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø > 1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese desde o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 76 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 12 cm
Altura do bordo inferior do espello: 90 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 95 cm - 1,38 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito >1,20 m	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: de presión en parede a 94 cm - 1,14 m	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 82-79 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: Non hai	Está sinalizada co SIA: si

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a

entrada ata a barra é accesible sen desniveles.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata o salón é accesible sen desniveles.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, informativos en aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinales de evacuación visuais e auditivas: non hai	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, na pizarra
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior, na beirarrúa	Accesible	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: si Altura barra: Non hai Altura de mesa: 75 cm Altura baixo mesa: 73 cm Ancho baixo mesa: 65 cm Fondo baixo mesa: 65 cm

Sinalización	So en aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,60 – 1,75 m Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Si
--------------	-------------	--	--