

ESTRELA DO EUME

Calle Arenal , 10

15621, Cabanas, A Coruña

Teléfono: 981430743

Correo Javicores@gmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- No dispone de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.-
- No hay personal signante
- Permiten el acceso con perros guía y/o de asistencia
- No se ha previsto la evacuación de personas con discapacidad de manera específica.

Acceso y zona de atención al público

- Está situado en un lateral de una carretera comarcal con poco tráfico, en una zona plana y dispone de espacio para aparcar justo delante del local.
- Desde las plazas de aparcamiento hasta la entrada del recinto no hay más pendiente que el ligero escalón para acceder al establecimiento que se salva con una rampa corta con un 8% de pendiente.
- La terraza está en el exterior, cubierta pero abierta al exterior, no hay ningún tipo de barreras para utilizarla.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El Bar está situado a la entrada del establecimiento, comparte espacio con parte del comedor.

Características

- En el interior de la zona del bar no hay desniveles de ningún tipo.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de ruedas, bastones o andadores-
- La barra del bar no tiene servicio a doble altura.
- Hay asientos de barra. Son taburetes de madera móviles, ligeros, con respaldo bajo.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Las propias mesas del bar son también parte del comedor, que además tiene otra zona a otro nivel al que se accede exclusivamente a través de escaleras.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de rueda, bastones o andadores-
- Las mesas son rectangulares, móviles con patas centrales.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 70(alto) x 80(ancho) x 40(fondo) la altura superior es de 75cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- El aseo adaptado está situado al lado de la barra, cerca de la entrada del establecimiento, una puerta con distintas palabras que hacen referencia a los aseos da paso a un pequeño vestíbulo desde el que se accede al aseo adaptado (que es al mismo tiempo el de mujeres) y al aseo masculino.

Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA -sí-. En la puerta de la cabina.
- Tipo de puerta – corredera-
- Mecanismo de apertura -tirador vertical-
- La anchura de paso es de 85cm.
- Mecanismo de cierre -chaveta manipulable con el puño cerrado o con el codo-.
- Diámetro giro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación – sensor con temporizador-
- Sistema de alarma -si-

Lavabo

- Ubicación -dentro de la cabina, a lado de la puerta-.
- Tipo de grifo - monomando-
- El grifo está situado a 81 cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 72(alto) x 60(ancho) x 40(fondo) y la altura superior es de 81cm.
- El espejo es -fijo-.
- El borde inferior está a 130 y el superior a 240
- Dispone de -jabonera, secamanos - y la altura de uso es de 110 .

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 120cm
- Cuenta con espacio de transferencia -en ambos lados
- Cuenta con una barra abatible a cada lado a 85 cm de altura y separadas 75cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 45cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador-, está situado encima de la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado -sí- y requiere un esfuerzo - medio-.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- La barra está frente a la puerta de entrada, a la derecha. La superficie de la barra contrasta con las sillas y con el frente de la barra y el suelo.
- Las mesas del bar están situadas frente a la barra hay columnas entre la barra y la zona de mesas.
- Hay mesas en la terraza exterior totalmente accesibles, situadas a ambos lados de la entada al establecimiento.

Características

- Las puertas son parcialmente acristaladas.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- La barra cuenta con iluminación identificativa.
- No hay elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- El comedor está a la izquierda de la entrada, son las mismas mesas que el bar, hay unas escaleras que conducen a otro nivel del comedor. Ambos niveles están visualmente conectados, son dos partes del mismo espacio con el suelo a distinta cota.

Características

- Las puertas que comunican con otras estancias son opacas y tienen color contrastado.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos.
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- Las mesas no cuentan con color contrastado ni con iluminación identificativa al ser de disposición variable.
- No hay presencia de elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- No están señalizados ni en altorrelieve ni en braille.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo, sí.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- No hay desde la puerta posibles barreras auditivas.

Características

- No hay avisos luminosos o cualquier otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas.

SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita.
- No hay personal signante.

ASEO

- Están señalizados, sí.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.