

ESTRELA DO EUME

Rúa Arenal, 10

15621, Cabanas, A Coruña

Teléfono: 981430743

Correo: javicores@gmail.com



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Non dispón de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.-
- Non hai persoal signante
- Permiten o acceso con cans guía e/ou de asistencia
- Non se previu a evacuación de persoas con discapacidade de maneira específica.

Acceso e zona de atención ao público

- Está situado nun lateral dunha estrada comarcal con pouco tráfico, nunha zona plana e dispón de espazo para aparcar xusto diante do local.
- Desde as prazas de aparcadoiro ata a entrada do recinto non hai máis pendente que o lixeiro chanzo para acceder ao establecemento que se salva cunha rampla curta cun 8% de pendente.
- A terraza está no exterior, cuberta pero aberta ao exterior, non hai ningún tipo de barreiras para utilizala.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- O Bar está situado á entrada do establecemento, comparte espazo con parte do comedor.

Características

- No interior da zona do bar non hai desniveis de ningún tipo.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de -120cm-.
- O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de cadeiras de rodas, bastóns ou andadores-
- A barra do bar non ten servizo a dobre altura.
- Hai asentos de barra. Son taburetes de madeira móbiles, lixeiros, con respaldo baixo.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- As propias mesas do bar son tamén parte do comedor, que ademais ten outra zona a outro nivel ao que se accede exclusivamente a través de escaleiras.

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é de -120cm-.
- O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de cadeiras de roda, bastóns ou andadores-
- As mesas son rectangulares, móbiles con patas centrais.
- O espazo inferior de aproximación das mesas é de 70(alto) x 80(ancho) x 40(fondo) a altura superior é de 75cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- O aseo adaptado está situado á beira da barra, preto da entrada do establecemento, unha porta con distintas palabras que fan referencia aos aseos dá paso a un pequeno vestíbulo desde o que se accede ao aseo adaptado (que é ao mesmo tempo o de mulleres) e ao aseo masculino.

Entrada ao aseo

- Sinalización exterior co SIA -si-. Na porta da cabina.
- Tipo de porta – corredeira-
- Mecanismo de apertura -tirador vertical-
- A anchura de paso é de 85cm.
- Mecanismo de peche -chaveta manipulable co puño pechado ou co cóbado-.
- Diámetro viro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación – sensor con temporizador-
- Sistema de alarma -se-

Lavabo

- Localización -dentro da cabina, a lado da porta-.
- Tipo de billa - monomando-
- A billa está situado a 81 cm.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 72(alto) x 60(ancho) x 40(fondo) e a altura superior é de 81cm.
- O espello é -fixo-.
- O bordo inferior está a 130 e o superior a 240
- Dispón de -xaboeira, seca mans - e a altura de uso é de 110 .

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 120cm
- Conta con espazo de transferencia -en ambos os lados
- Conta cunha barra abatible a cada lado a 85 cm de altura e separadas 75cm.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 45cm.
- O mecanismo de descarga de cisterna é - pulsador-, está situado encima da cisterna, pódese activar co cóbado o puño pechado -si - e require un esforzo - medio-.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- A barra está fronte á porta de entrada, á dereita. A superficie da barra contrasta coas cadeiras e coa fronte da barra e o chan.
- As mesas do bar están situadas fronte á barra hai columnas entre a barra e a zona de mesas..
- Hai mesas na terraza exterior totalmente accesibles, situadas a ambos os dous lados da entrada ao establecemento.

Características

- As portas son parcialmente acristaladas.
- O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos-
- A iluminación é -homoxénea, intensa -.
- A barra conta con iluminación identificativa.
- Non hai elementos voladizos e susceptibles de xerar tropezos.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- O comedor está á esquerda da entrada, son as mesmas mesas que o bar, hai unhas escaleiras que conducen a outro nivel do comedor. Ambos os niveis están visualmente conectados, son dous partes do mesmo espazo co chan a distinta cota.

Características

- As portas que comunican con outras estancias son opacas e teñen cor contrastada.
- O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos-
- A iluminación é -homoxénea, intensa -.
- As mesas non contan con cor contrastada nin con iluminación identificativa ao ser de disposición variable.
- Non hai presenza de elementos voladizos susceptibles de xerar tropezos.

Aseos

- Non están sinalizados nin en altorrelieve nin en braille.
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan, se.
- En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos, si.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

Localización e itinerarios

- Non hai desde a porta posibles barreiras auditivas.

Características

- Non hai avisos luminosos ou calquera outro equipamento de accesibilidade para persoas xordas.

SALÓN COMEDOR

- Conta con carta escrita.
- Non hai persoal signante.

ASEO

- Están sinalizados, si.
- Nas cabinas, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia non conta con sistema de alarma visual.