

## A FÁBRICA

Rúa Inglés, s/n,  
15172, Oleiros, A Coruña  
Teléfono 881872250  
Web <http://afabricasantacristina.zohosites.com/>  
Correo [correo@afabricasantacristina.es](mailto:correo@afabricasantacristina.es)



## INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento dispuesto en varias plantas, en la planta baja hay un comedor adaptado, el resto de plantas solo son accesibles por escaleras. Pero dispone de varias terrazas con ambientes distintos que son plenamente accesibles.

El local es accesible a través de uno de los comedores dispuesto en un espacio exterior al edificio, pero cerrado y calefactado para garantizar el confort.

### Atención al público y otra información de interés

- No dispone de menús especiales -celiaquía, diabetes, vegano- pero se puede solicitar en caso de un evento.
- No dispone de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.-
- No hay personal signante
- Permiten el acceso con perros guía y/o de asistencia
- No se ha previsto la evacuación de personas con discapacidad de manera específica.

### Acceso y zona de atención al público

- Esta al final de una calle en pendiente en la que hay una plaza reservada para personas con movilidad reducida, también hay en las inmediaciones otro aparcamiento que también dispone de plazas reservadas para PMR.
- Desde las plazas de aparcamiento hasta la entrada del recinto hay unas ligeras pendientes en torno al 10%.
- Las puertas del edificio protegido tienen un escalón de unos cinco centímetros, pero accediendo por el comedor adaptado no hay desniveles que salvar.
- Las puertas del edificio son abatibles de madera con una parte acristalada, la entrada al comedor adaptado se produce a través de una puerta de vidrio de doble hoja corredera de gran amplitud.
- Itinerario interior desde la entrada adaptada hasta zona de servicio es plana y sin barreras.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### BAR

#### Ubicación e itinerario

- El Bar está situado en la planta baja del edificio principal, el itinerario que los comunica es abierto a través de huecos sin puertas.

#### Características

- No hay desniveles entre ambos espacios.

- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de ruedas, bastones o andadores-
- La barra del bar no tiene servicio a doble altura.
- Hay asientos de barra. Son taburetes de madera móviles, ligeros, sin respaldo.

## **SALÓN COMEDOR**

### **Ubicación e itinerario**

- Desde la puerta del establecimiento se accede directamente al salón, no hay que atravesar vestíbulos ni otras estancias como zona de bar.

### **Características**

- Se ha eliminado el desnivel entre exterior y el interior de forma suave y sin pendientes ni obstáculos.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de rueda, bastones o andadores-
- Las mesas son rectangulares, móviles con travesaño inferior que no limita la altura de aproximación disponible.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 70(alto) x 80(ancho) x 80(fondo) la altura superior es de 78cm.

## **ASEO ADAPTADO**

### **Ubicación e itinerario**

- El aseo adaptado está situado atravesando la zona de bar, es a la misma vez el aseo de mujeres.

### **Entrada al aseo**

- Señalización exterior con el SIA -sí-.
- Tipo de puerta - batiente hacia interior-
- Mecanismo de apertura -picaporte-
- La anchura de paso es de 80cm.

### **Cabina**

- Cabinas adaptadas -1-.
- Señalización con el SIA -sí- .
- Tipo de puerta - batiente hacia interior-
- Mecanismo de apertura -picaporte-
- Mecanismo de cierre -chaveta manipulable con el puño cerrado o con el codo-.
- La anchura de paso es de 80.
- Diámetro giro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación - sensor de presencia-
- Sistema de alarma -no-

### **Lavabo**

- Ubicación -dentro de la cabina, frente a la puerta-.
- Tipo de grifo - monomando-
- El grifo está situado a 74cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 64(alto) x 43(ancho) x 31(fondo) y la altura superior es de 90cm.
- El espejo es -fijo-.
- El borde inferior está a 120 y el superior a 150
- Dispone de -jabonera, secamanos - y la altura de uso es de 85

## Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 95cm
- Cuenta con espacio de transferencia -en el lado izquierdo de más de 80 cm de anchura
- Las barras son -combinación de fija/abatible a derecha e izquierda respectivamente, su altura es de 80 y 83cm. Están separadas 70cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 43cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador-, está situado encima de la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado -sí - y requiere un esfuerzo - medio-.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### BAR

#### Ubicación e itinerarios

- La barra está frente a una de las puertas de entrada al edificio, la que da al paseo, justo al lado izquierdo de la puerta que da acceso desde la terraza y a la derecha desde la puerta que comunica con el acceso a través del comedor adaptado.
- Las mesas del bar están situadas frente a la barra. Hay mesas en la terraza del paseo y en la terraza interior.

#### Características

- Las puertas son con marco opaco de madera pero con grandes superficies acristaladas, el marco es el único elemento de contraste, pero las puertas, salvo que las condiciones meteorológicas lo desaconsejen suelen estar abiertas.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- La barra cuenta con iluminación identificativa.
- No hay elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.

## SALÓN COMEDOR

#### Ubicación e itinerarios

- El comedor adaptado tiene acceso directo desde el exterior a través de una puerta de dos hojas correderas de vidrio de 125 cm de ancho cada una con círculos en color contrastado situados a 150 cm que facilitan su identificación.
- Los otros comedores se sitúan subiendo las escaleras que pasan al lado de los aseos.

#### Características

- Las puertas que comunican con otras estancias son opacas y tienen color contrastado.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- Las mesas cuentan con color contrastado pero no con iluminación identificativa al ser de disposición variable.
- No hay presencia de elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

## Aseos

- No están señalizados ni en altorrelieve ni en braille.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo, no.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### BAR

#### Ubicación e itinerarios

- No hay desde la puerta posibles barreras auditivas.

#### Características

- No hay avisos luminosos o cualquier otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas.

#### **SALÓN COMEDOR**

- Cuenta con carta escrita.
- No hay personal signante.
- En salones de convenciones, no hay zona con inducción magnética.

#### **ASEO**

- Están señalizados, sí.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.