

A FÁBRICA

Rúa Inglés, s/n,

15172, Oleiros, A Coruña

Teléfono 881872250

Web <http://afabricasantacristina.zohosites.com/>

Correo correo@afabricasantacristina.es



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento disposto en varias plantas, na planta baixa hai un comedor adaptado, o resto de plantas só son accesibles por escaleiras. Pero dispón de varias terrazas con ambientes distintos que son plenamente accesibles.

O local é accesible a través dun dos comedores disposto nun espazo exterior ao edificio, pero pechado e calefactado para garantir o confort.

Atención ao público e outra información de interese

- Non dispón de menús especiais -celiaquía, diabetes, vegano- pero pódese solicitar en caso dun evento.
- Non dispón de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.-
- Non hai persoal signante
- Permiten o acceso con cans guía e/ou de asistencia
- Non se previu a evacuación de persoas con discapacidade de maneira específica.

Acceso e zona de atención ao público

- Esta ao final dunha rúa en pendente na que hai unha praza reservada para persoas con mobilidade reducida, tamén hai nas inmediacións outro aparcadoiro que tamén dispón de prazas reservadas para PMR.
- Desde as prazas de aparcadoiro ata a entrada do recinto hai unhas lixeiras pendentes en torno ao 10%.
- As portas do edificio protexido teñen un chanzo duns cinco centímetros, pero accedendo polo comedor adaptado non hai desniveis que salvar.
- As portas do edificio son abatibles de madeira cunha parte acristalada, a entrada ao comedor adaptado prodúcese a través dunha porta de vidro de dobre folla corredía de gran amplitude.
- Itinerario interior desde a entrada adaptada ata zona de servizo é plana e sen barreiras.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- O Bar está situado na planta baixa do edificio principal, o itinerario que os comunica é aberto a través de ocos sen portas.

Características

- Non hai desniveis entre ambos os espazos.

- A anchura mínima do espazo de circulación é de -120cm-.
- O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de cadeiras de rodas, bastóns ou andadores-
- A barra do bar non ten servizo a dobre altura.
- Hai asentos de barra. Son taburetes de madeira móbiles, lixeiros, sen respaldo.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Desde a porta do establecemento accédese directamente ao salón, non hai que atravesar vestíbulos nin outras estancias como zona de bar.

Características

- Elimínouse o desnivel entre o exterior e o interior de forma suave e sen pendentes nin obstáculos.
- A anchura mínima do espazo de circulación é de -120cm-.
- O pavimento é liso e homoxéneo, non presenta ningún tipo de dificultade aos usuarios de cadeiras de roda, bastóns ou andadores-
- As mesas son rectangulares, móbiles con travesero inferior que non limita a altura de aproximación dispoñible.
- O espazo inferior de aproximación das mesas é de 70(alto) x 80(ancho) x 80(fondo) a altura superior é de 78cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- O aseo adaptado está situado atravesando a zona de bar, é á mesma vez o aseo de mulleres.

Entrada ao aseo

- Sinalización exterior co SIA -si-.
- Tipo de porta - batente cara a interior-
- Mecanismo de apertura -picaporte-
- A anchura de paso é de 80cm.

Cabina

- Cabinas adaptadas -1-.
- Sinalización co SIA -si-
- Tipo de porta - batente cara a interior-
- Mecanismo de apertura -picaporte-
- Mecanismo de peche -chaveta manipulable co puño pechado ou co cóbado-.
- A anchura de paso é de 80.
- Diámetro viro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación - sensor de presenza-
- Sistema de alarma -non-

Lavabo

- Localización -dentro da cabina, fronte á porta-.
- Tipo de billa - monomando-
- A billa está situado a 74cm.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 64(alto) x 43(ancho) x 31(fondo) e a altura superior é de 90cm.
- O espello é -fixo-.
- O bordo inferior está a 120 e o superior a 150
- Dispón de -xaboeira, seca mans - e a altura de uso é de 85

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude de 95cm
- Conta con espazo de transferencia -no lado esquerdo de máis de 80 cm de anchura
- As barras son -combinación de fixa/abatible a dereita e esquerda respectivamente, a súa altura é de 80 e 83cm. Están separadas 70cm.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 43cm.
- O mecanismo de descarga de cisterna é - pulsador-, está situado encima da cisterna, pódese activar co cóbado o puño pechado -si - e require un esforzo - medio-.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- A barra está fronte a unha das portas de entrada ao edificio, a que dá ao paseo, xusto á beira esquerdo da porta que dá acceso desde a terraza e á dereita desde a porta que comunica co acceso a través do comedor adaptado.
- As mesas do bar están situadas fronte á barra. Hai mesas na terraza do paseo e na terraza interior.

Características

- As portas son con marco opaco de madeira pero con grandes superficies acristaladas, o marco é o único elemento de contraste, pero as portas, salvo que as condicións meteorolóxicas desaconsélleno adoitan estar abertas.
- O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos-
- A iluminación é -homoxénea, intensa -.
- A barra conta con iluminación identificativa.
- Non hai elementos beirís e susceptibles de xerar tropezos.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- O comedor adaptado ten acceso directo desde o exterior a través dunha porta de dúas follas corredías de vidro de 125 cm de ancho cada unha con círculos en cor contrastada situados a 150 cm que facilitan a súa identificación.
- Os outros comedores sitúanse subindo as escaleiras que pasan á beira dos aseos.

Características

- As portas que comunican con outras estancias son opacas e teñen cor contrastada.
- O chan é totalmente liso e non é reflector polo que non produce deslumbramentos-
- A iluminación é -homoxénea, intensa -.
- As mesas contan con cor contrastada pero non con iluminación identificativa ao ser de disposición variable.
- Non hai presenza de elementos beirís susceptibles de xerar tropezos.

Aseos

- Non están sinalizados nin en altorrelieve nin en braille.
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan, non.
- En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos, si.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

Localización e itinerarios

- Non hai desde a porta posibles barreiras auditivas.

Características

- Non hai avisos luminosos ou calquera outro equipamento de accesibilidade para persoas xordas.

SALÓN COMEDOR

- Conta con carta escrita.
- Non hai persoal signante.
- En salóns de convencións, non hai zona con indución magnética.

ASEO

- Están sinalizados, si.
- Nas cabinas, o pasador fixo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia non conta con sistema de alarma visual.