

A MOROSA

Mallou, 182

15293, Carnota, A Coruña

Teléfono: 981 857 463

Web: www.a-morosa.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- No existe transporte público en la zona. Dispone de zona de aparcamiento con pavimento en tierra compactada con resaltes. No están señalizadas las plazas.
- Posibilidad de aparcar en zona hormigonada junto al acceso.
- Establecimiento en planta primera, con acceso por escalera o rampa.
- Escalera de 143cm de ancho y 10 peldaños de 16cm de altura.
- Rampa de dos tramos, el primero de 1,75m de longitud y una pendiente del 6% y segundo tramo de 6,4m y 16% de pendiente.
- Puerta de acceso doble, parcialmente de vidrio con tirador vertical. Ancho de paso de 60cm de cada hoja.
- Acceso a zona de mesas del bar.
- Barra de una sola altura fácilmente identificable.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- Mesas en el acceso desde la puerta, ancho de paso mayor de 1,50m.

Características

- No existes desniveles en el interior en la zona de bar.
- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 1,50m.
- Pavimento homogéneo en buen estado
- Asientos móviles con respaldo en barra de 75 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- Se accede a través de una puerta siempre abierta de 85cm de ancho de paso.
- En el interior existe un estrechamiento de 95cm por la disposición de los muebles.

Características

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 1,20m en la zona interior del salón. Las mesas se encuentran alineadas.

- Mesas cuadradas y rectangulares de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 78 cm y ancho bajo la mesa de 71cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Situados después de la zona de barra. Acceso a través de hueco de puerta sin montar.
- Dispone de aseo adaptado compartido con el femenino.

Entrada al aseo

- En el exterior no existe señalización indicativa de aseos.
- El ancho de paso es de 80cm.
- En el interior, delante de los aseos el ancho es de 1,20m.

Cabina

- Cabina señalizada mediante SIA.
- Puerta batiente al interior con un ancho de paso de 80cm.
- Apertura mediante picaporte.
- Mecanismo de cierre de pequeña dimensión no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro giro libre de obstáculos en el interior de 152cm.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Lavabo dentro de la cabina con grifo mono mando centrado.
- Lavabo a 83cm de altura, con hueco inferior de 66cm de altura libre y un fondo de 53cm.
- Espejo fijo a 130cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón a 93cm de altura y seca manos a 118cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 90cm.
- Cuenta con espacio de transferencia izquierdo con una anchura mayor de 80cm.
- Barra abatible del lado derecho a una altura de 79cm.
- Barra a 37cm del eje.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 43cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Entre el acceso y la barra encontramos mesas a mano izquierda y zona de servicio a mesas con almacenaje de menaje y productos.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Acceso al salón comedor junto a la zona de barra.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas contrastan cromáticamente con el entorno.

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto al suelo el inodoro y el lavabo se encuentra sobre mesado con el que contrasta.
- En caso de emergencia, la alarma es visual, no existe indicación en aseos.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

ASEO

- Están señalizados.
- En la cabina, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento			Dispone de zona de aparcamiento exterior en zona con pavimento de tierra con resaltes.
Terraza			Terraza exterior con acceso directo desde el establecimiento y acceso independiente junto a la entrada. Desde el interior resalte de 2,5cm y hueco de paso de 1,15m. Desde el exterior guía de puerta con un resalte de 1cm.