

A REXIDORA

Carretera Nacional Km. 540

32890 Barbadas (Ourense)

Teléfono: 988383078

Web: www.rexidora.com



INFORMACIÓN GENERAL

El edificio tiene dos plantas, en la inferior se encuentra el bar, un salón comedor y los aseos, en la superior se encuentra otro salón restaurante.

Los desplazamientos entre las distintas plantas son inaccesibles para personas usuarias de silla de ruedas, se realiza por medio de una escalera, sin itinerario alternativo.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos previa solicitud.
- Ofrecen menú para diabéticos previa solicitud.
- Ofrecen menú para vegetarianos previa solicitud.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- Existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento no está rebajada.
- La entrada principal del establecimiento tiene un pequeño escalón de 5 cm de altura.
- Esta tiene dos puertas contiguas. La primera es de madera la siguiente es de vidrio, de doble hoja y abren hacia dentro. Su ancho libre total de paso es de 1,44 m. No están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado, aunque permanece abiertas en horario de apertura.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de mesas es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. El pavimento es antideslizante.

Características

Desniveles: **no existen**

Ancho mín. del espacio de circulación: **1,20 m**

Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**

Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas**

Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,20 m
----------------------------------	---

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor situado en la planta baja, tiene un itinerario accesible. El situado en la planta primera su itinerario es inaccesible para persona usuarias de silla de ruedas, se realiza por medio de escaleras sin itinerario alternativo.

Características del salón de la planta baja

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas, rectangulares y con pata central	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 76 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74 cm, 45 cm, 90 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en el patio del restaurante. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible.
- Los aseos adaptados son cabinas independientes.

Aseo adaptado de la planta baja

Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 82 cm	Tipo de pomo: manilla
--	------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 2	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro con ancho de paso de 82 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 85 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 95 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1 m, frontal 90 cm	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión a 75 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija a 90 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 86 cm	Separación entre barras: 87 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios	
<ul style="list-style-type: none"> – El bar está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles. 	
Características	
Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay puertas de vidrio
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	

Salón Comedor	
Ubicación e itinerarios	
<ul style="list-style-type: none"> – El salón comedor principal está situado en la planta baja. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles. – Existe otro salón comedor en la primera planta. El itinerario desde la entrada hasta el salón es subiendo 15 escalones. Los bordes de los escalones no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. 	
Características	
Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay puertas de vidrio
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	

ACCESIBILIDAD AUDITIVA	
Información y orientación	
Rótulos de señalización informativos y direccionales: no hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no hay rótulos
Salón comedor	
Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí anexo a la carta
Aseos	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Comunica la planta baja y la primera	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17cm. Fondo de huella: 30 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí

			Huella de pavimento antideslizante: Sí Borde de escalones con franja de señalización: No Zócalo de protección lateral: no hay Pasamanos en: un lado Tipo de pasamanos: sencillo Altura de Pasamanos : 90 cm Hueco bajo escalera protegido: Sí
--	--	--	--