

A REXIDORA

Estrada Nacional, Km. 540

32890 Barbadas (Ourense)

Teléfono: 988383078

Web: www.rexidora.com



INFORMACIÓN XERAL

O edificio ten dúas plantas, na inferior encóntrase o bar, un salón comedor e os aseos, na superior encóntrase outro salón restaurante.

Os desprazamentos entre as distintas plantas son inaccesibles para persoas usuarias de cadeira de rodas, realízase por medio dunha escaleira, sen itinerario alternativo.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos previa solicitude.
- Ofrecen menú para diabéticos previa solicitude.
- Ofrecen menú para vexetarianos previa solicitude.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Existe un plan de emerxencia que contempla a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento non está rebaixada.
- A entrada principal do establecemento ten un pequeno chanzo de **5 cm** de altura. Esta ten dúas portas contiguas. A primeira é de madeira a seguinte é de vidro, de dobre folla e abren cara a dentro. O seu ancho libre total de paso é de **1,44 m**. Non están sinalizadas con dúas franxas horizontais de cor contrastada, aínda que permanece abertas en horario de apertura.
- Entre as portas contiguas hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de mesas é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible. O pavimento é antiescorregadizo.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe das cadeiras de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,20 m

Comentarios:	
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor situado na planta baixa, ten un itinerario accesible. O situado na planta primeira o seu itinerario é inaccesible para persoas usuarias de cadeiras de rodas, realízase por medio de escaleiras sen itinerario alternativo.	
Características do salón da planta baixa	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas, cadradas, rectangulares e con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 74 cm, 45 cm, 90 cm
Aseo adaptado	
– No establecemento hai 2 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, de características similares, situadas no patio do restaurante. No están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a todas por un itinerario accesible. – Os aseos adaptados son cabinas independentes.	
Aseo adaptado da planta baixa	
Porta xeral dos aseos: abre cara a dentro con ancho de paso de 82 cm	Tipo de pomo: manubrio
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 2	Está sinalizada co SIA: non
Porta: abre cara a dentro con ancho de paso de 82 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 85 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 50 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 95 cm
Inodoro	
Espazo de acceso al inodoro: esquerdo 1 m, frontal 90 cm	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión a 75 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: fixa a 90 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 86 cm	Separación entre barras: 87 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

- O bar está situado na planta baixa. O itinerario desde a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Porta de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai portas de vidro
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	

Comentarios:

Salón Comedor

Situación e itinerarios

- O salón comedor principal está situado na planta baixa. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.
- Existe outro salón comedor na primeira planta. O itinerario dende a entrada ata o salón é subindo **15** chanzos. Os bordos dos chanzo non están sinalizados con unha franxa antiescorregadiza de cor contrastada.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai portas de vidro
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	

Comentarios:

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: non hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: non hai rótulos
---	---

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si anexo á carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de peche de portas con un sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina con unha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
--	--

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleira do edificio	Comunica a planta baixa e a primeira	Sen itinerario alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 17cm. Fondo de pegada: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Pegada de pavimento antiescorregadiza: Si Bordo de chanzos con franxa de sinalización: Non Zócolo de protección lateral: non hai Pasamáns en: un lado Tipo de pasamáns: sinxelo Altura de Pasamáns : 90 cm Oco baixo escaleira protexido: Si