

## ANTAS

C/ Miño, 3

27001 Lugo (Lugo)

Teléfono: 982 220 923

Email: [restauranteantas@hotmail.com](mailto:restauranteantas@hotmail.com)

Web: [www.restauranteantas.com](http://www.restauranteantas.com)



### INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento se distribuye en una misma planta baja con zona de bar, aseos y un comedor con acceso en rampa. Los desplazamientos por el interior del establecimiento son practicables por medio de una rampa.

#### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento es accesible con rampa.
- La rampa es accesible, tiene un tramo de 2,10 m de longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y dispone de un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos a una altura de 66 y 85 cm. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel. La rampa tiene un felpudo fijo al suelo.
- La entrada principal tiene una puerta parcialmente acristalada y abre hacia dentro. Está siempre abierta y su ancho libre de paso es de 77 cm.
- El itinerario hasta el interior del establecimiento es accesible sin desniveles.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Bar

#### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,07 m</b>
Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: <b>75 cm</b>

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible por medio de una rampa.

La rampa es practicable, tiene un tramo de 1,80 m de longitud, con una inclinación del 14%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y no dispone de pasamanos. El pavimento de la rampa es un felpudo fijo al suelo.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, cuadradas, rectangulares y de cuatro patas sin travesaño</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>75 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>66 cm, 70 cm y 95 cm</b>

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de señoras.

#### Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>
Puerta: <b>corredera con un ancho de 70 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø 1,5 m</b>
Tipo de pomo: <b>tirador vertical</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>
Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>sí, a unos 30 cm del suelo</b>

#### Lavabo

Ubicación: <b>dentro de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>de presión</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>65 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>51 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>97 cm, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>93 cm - 1,14 m</b>

#### Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: <b>derecho 1,10 m</b>	Altura del asiento: <b>42 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en pared a 1 m</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>abatible a 53 - 68 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>fija de la pared al suelo a 74 cm</b>	Separación entre barras: <b>75 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>sí</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible con rampa.

La rampa no tiene pasamanos y el inicio y final de la misma no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel. Su pavimento es antideslizante.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>sí hay, sólo en aseos</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no</b>
Señales de evacuación: <b>no existen</b>	

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>no</b>	Información escrita del menú del día: <b>sí, anexo a la carta</b>
---------------------------------------	---

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---	--

Otras estancias y servicios

Ubicación

Tipo de itinerario

Características destacables

Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: <b>Sí</b> Altura de los rótulos: <b>1,56 - 1,65 m</b> Tamaño de letra: <b>9 cm</b> Textos e iconos de color contrastado: <b>No</b> Textos e iconos en <b>braille</b> : <b>No</b> Textos e iconos en <b>altorrelieve</b> : <b>No</b> Iconos homologados: <b>No</b>
--------------	---------------	--	---