

ANTAS

Rúa Miño, 3

27001 Lugo (Lugo)

Teléfono: 982 220 923

Email: restauranteantas@hotmail.com

Web: www.restauranteantas.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento distribúese nunha mesma planta baixa con zona de bar, aseos e un comedor con acceso en rampla. Os desprazamentos polo interior do establecemento son practicables por medio dunha rampla.

Atención ao público e outra información de interese.

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que considere a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento é accesible con rampla.
- A rampla é accesible, ten un tramo de 2,10 m de lonxitude, cunha inclinación do 10,5%. O seu ancho libre de paso é de 1,20 m e dispón dun dobre pasamáns a cada lado prolongado nos extremos a unha altura de 66 e 85 cm. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel. A rampla ten un felpudo fixo ao chan.
- Esta ten unha porta parcialmente de vidro e abre cara a dentro. Está sempre aberta e o seu ancho libre de paso é de 77 cm.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e	Chan enmoquetado: non e non dificulta o

antiescorregadizo	rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,07 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 75 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible por medio dunha rampla.

A rampla é practicable, ten un tramo de 1,80 m de lonxitude, cunha inclinación do 14%. O seu ancho libre de paso é de 1,20 m e non dispón de pasamáns. O pavimento da rampla é un felpudo fixo ao chan.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, rectangulares e de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 66 cm, 70 cm e 95 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que corresponde co aseo de señoras.

Cabina de aseo adaptado

N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: corredía cun ancho de 70 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 65 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 51 cm
Altura do bordo inferior do espello: 97 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 93 cm -1,14 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,10 m	Altura do asento: 42 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en parede a 1 m	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 53 -68 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa da parede ao chan a 74 cm	Separación entre barras: 75 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios	
O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible con rampla. A rampla non ten pasamáns e o inicio e final desta non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerta do desnivel. O seu pavimento é antiescorregadizo.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Solo en aseos		Rótulos de mesmo formato: si Altura dos rótulos: 1,56 - 1,65 m Tamaño de letra: 9 cm

			Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Non
--	--	--	--