

ASADOR'S JOSÉ

A-52, Saída 143

32611 Riós (Ourense)

Teléfono: 988425267 - 647933173

Web: www.asadorjose.es



INFORMACIÓN XERAL

Fronte a porta de acceso hai un aparcadoiro exterior, sen ningunha praza reservada para PMR. Asador's José, a área de bar e salón comedor atópanse na planta baixa do edificio. Os desprazamentos entre as diferentes zonas son accesibles.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- La entrada principal del establecimiento es accesible.
- Ten unha porta de vidro, de dobre folla e abre cara a fóra. Su ancho libre de paso es de 87 cm, cada folla. No está sinalizada con dos franxas horizontais de color contrastado.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a barra do bar é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura de la barra no adaptada: 1,05 m
Barra con bancos: si, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 70 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características	
Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, unhas de catro patas sen travesaño e outras con pata central	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 79 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 75 cm, 40 cm e 1 m

Aseo adaptado

- No establecemento hai 2 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, de características similares, situadas en planta baixa. Non están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a todas por un itinerario accesible.
- Os aseos adaptados están integrados nas baterías de aseos de homes e mulleres.

Aseo adaptado da planta baixa, integrado na batería de aseos de homes

Porta xeral dos aseos: porta de madeira que abre cara a fóra con ancho de paso de 86 cm	Tipo de pomo: manilla
--	------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: porta de madeira que abre cara a fóra con ancho de paso de 86 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Ferrollo ábrese desde o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor e temporizador	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: fóra de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 82 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 50 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1 a 1,40 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,05 cm, frontal 1,35 m	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 58 - 77 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa horizontal en L a 78 cm	Separación entre barras: 67 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata a barra é accesible sen desniveles.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
---	---

Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado en planta baixa, a continuación da zona de bar. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sin desniveles.

Características

Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Elementos voladizos: non hai	Elementos voladizos: non hai
Barra do bar con iluminación dirixida: si	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de sinalización informativos e direcionais: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita del menú del día: anexo a la carta
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: si	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
--	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, aínda que hai zonas da explanada nas que o chan se encontra cun lixeiro desnivel do 6%	Tipo de pavimento: Cemento, homoxéneo e antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: Non hai
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,75 m a 2,50 m Tamaño de letra: 3 a 10 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologados: Non