

AUGAS SANTAS

Os Baños s/n

27430 Pantón (Lugo)

Teléfono: 982 292 800

Email: recepcion@augassantas.es

Web: www.augassantas.es



INFORMACIÓN XERAL

Este restaurante sitúase no hotel Balneario do mesmo nome.

O comedor restaurante encóntrase na planta baixa do hotel, e accédese por unha das súas entradas. Esta entrada ten un vestíbulo no que se encontra a cafetería e os aseos comúns, con cabina adaptada, e ao fondo, o comedor.

Os desprazamentos entre as distintas estancias do establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- O establecemento sitúase nun amplo terreo propio retirado da estrada. Non dispón de beirarrúa.
- A entrada principal do establecemento analizada, de acceso ao restaurante, é accesible sen desniveis.
- A porta de entrada é parcialmente acristalar, de dobre folla e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,31 m.
- Despois da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na baixa, tras a porta de entrada e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,13 m

Barra con bancos: si, m3viles	Altura m3x. e m3n. dos bancos da barra: 78 cm
--------------------------------------	--

Sal3n comedor

Situaci3n e itinerario

O sal3n comedor est3 situado na planta baixa a continuaci3n da cafetar3a e o itinerario 3 acceseble.

Caracter3sticas

Desniveles: non existen	Ancho m3n. do espazo de circulaci3n: 1,20 m
Tipo de chan: homox3neo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: m3viles, cadradas, con pata central e de catro patas	Tipo de aproximaci3n a mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximaci3n frontal: 61 cm, 57 cm e 57 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa, 3 esquerda de cafetar3a. Est3 sinalizada co S3mbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e acc3dese por un itinerario acceseble.
- O aseo adaptado 3 unha cabina independente com3n para ambos os dous sexos.

Cabina de aseo adaptado

N3 de cabinas adaptadas: 1	Est3 sinalizada co SIA: s3
Porta: abre cara dentro cun ancho de 78 cm	Di3metro libre de xiro no interior: Ø1,40 m
Tipo de pomo: manilla	Ferrollo 3brese dende o exterior: si
Tipo de iluminaci3n: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: no

Lavabo

Situaci3n: fora da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 71 cm	Fondo libre baixo o lavabo: non hai, lavabo con pedestal
Altura do borde inferior do espello: 93 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 91 - 95 cm

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: frontal > 1,20 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura do mecanismo de descarga: presi3n en cisterna a 75 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 58 - 77 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 58 - 77 cm	Separaci3n entre barras: 75 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Situaci3n e itinerarios

O bar est3 situado na planta baixa a continuaci3n da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra 3 acceseble sen desniveis.

Características	
Portas de cor contrastado: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastado: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da cafetería. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastado: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastado: non hai
Desniveles: no existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: sí
Sinais de evacuación: visuais e auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: cemento / homoxéneo / antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 1 Sinalizada co SIA: no pavimento e en vertical Ancho e fondo da praza: 4,5 m x 4,5 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Non
Terraza	Exterior	Accesible	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: Si Altura barra: non hai

			Altura de mesa: 75 cm Altura baixo mesa: 69 cm Ancho baixo mesa: > 80 cm Fondo baixo mesa: 70 cm
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,61 - 2,15 m Tamaño da letra: 3 cm Textos e iconas de cor contrastado: Si Textos e iconas en braille : Non Textos e Iconas en altorrelevo : Non Iconas homologados: Si