

BODEGÓN

Avda. Marín, 37
32001 Ourense (Ourense)
Teléfono: 988 375 234



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante cuenta con un comedor, se encuentra en planta baja y dispone de cafetería.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,2 m.
- La entrada principal del establecimiento no presenta desniveles.
- Tiene dos entradas accesibles. Se analiza la entrada directa por cafetería.
- La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja. Abre hacia fuera y tiene un ancho total de 1,05 m.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,06 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 82 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible, por hueco de paso

sin puerta a la izquierda desde la cafetería.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas y cuadradas, de cuatro patas	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 75 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 65 cm, 85 cm y 68 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en el comedor. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina que se corresponde con el aseo de mujeres.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hace dentro con un ancho de 82 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 72 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,31 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,04 - 1,3 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,4 m y frontal 1,3 m	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 73 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija oblicua a 72 - 91 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 62 - 77 cm	Separación entre barras: 97 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con	Elementos voladizos: no hay

discapacidad visual	
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación visuales y auditivas: no	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: no
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,7 m Tamaño de letra: 5 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí