

BODEGÓN

Avda. Marín, 37
32001 Ourense (Ourense)
Teléfono: 988 375 234



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante conta cun comedor, encóntrase en planta baixa e dispón de cafetería.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celiacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de 1,2 m.
- A entrada principal do establecemento non presenta desniveis.
- Ten dúas entradas accesibles. Analízase a entrada directa por cafetería.
- A porta é parcialmente de vidro, de dobre folla. Abre cara a fóra e ten un ancho total de 1,05 m.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,06 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 82 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible, por oco de paso sen

porta á esquerda dende a cafetería.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas e cadradas, de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 65 cm, 85 cm e 68 cm
Aseo adaptado	
- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada no comedor. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible. - O aseo adaptado é unha cabina que se corresponde co aseo de mulleres.	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara dentro cun ancho de 82 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Ubicación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 72 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 40 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,31 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,04 - 1,3 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 1,4 m e frontal 1,3 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura do mecanismo de descarga: presión en cisterna a 73 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: fixa oblicua a 72 - 91 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 62 - 77 cm	Separación entre barras: 97 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: no hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o	Elementos beirís: non hai

desprazamento de persoas con discapacidade visual	
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si
Salón Comedor	
Ubicación e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, soamente en aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación visuais e auditivas: non	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: non
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Soamente en aseos		Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,7 m Tamaño da letra: 5 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: Si