

BRASERÍA A SALGA

Paseo do Naval, 7
36626 Illa de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 551 619
Email: braseriasalga@hotmail.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de una única planta baja en la que se encuentran la cafetería-bar, un comedor con capacidad para 30 mesas y aseos comunes con una cabina adaptada. Los desplazamientos por el interior del establecimiento son accesibles sin desniveles.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- El establecimiento se encuentra dentro de un recinto privado, y no dispone de aceras.
- La entrada principal del establecimiento tiene tres escalones de 18 cm de altura, sin rampa alternativa. Esta entrada tiene una puerta parcialmente acristalada de doble hoja y abre hacia fuera.
- La entrada alternativa se encuentra por un largo itinerario bordeando el establecimiento por el lateral, con pavimento irregular y atravesando dos puertas con un ancho libre de paso de 75 cm cada una.
- La segunda puerta de este itinerario da al comedor directamente y tiene un escalón rebajado en forma de rampa con una inclinación del 10%.
- La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,40 m.
- El itinerario hasta el interior del establecimiento es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: **no existen**

Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**

Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el**

Barra de doble altura: **no**

rodamiento de la silla de ruedas	
Altura de la barra no adaptada: 1,08 m	Barra con bancos: sí , móviles
Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 75 cm	

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas	Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas, rectangulares y de cuatro patas
Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal	Altura de la mesa: 76 cm
Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 66 cm, 75 cm y 75 cm	

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 78 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,40 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 70 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 50 cm
Altura del borde inferior del espejo: 92 cm, no inclinado	Altura de los accesorios: 93 cm - 98 cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho 1 m y frontal 1,30 m	Altura del asiento: 47 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 85 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 56 - 76 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal a 76 cm	Separación entre barras: 69 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada principal. El

itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: no

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: visuales y auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: no
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Características destacables
Terraza	Exterior, delante del establecimiento	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura barra: No hay Altura de mesa: 75 cm Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 70 cm Fondo bajo mesa: 70 cm
Señalización	Sólo en aseos	Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,68 m Tamaño de letra: No hay Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille : No

			Textos e iconos en alatorrelieve: No Iconos homologados: No
--	--	--	--