

## **BRASERÍA CARBALLO**

Avda. Bergantiños, 64  
15100, Carballo, A Coruña



## **INFORMACIÓN GENERAL**

Situada en una calle próxima a la entrada de Carballo llegando desde A Coruña, es una zona tranquila y poco transitada, totalmente plana y accesible.

El establecimiento está dispuesto en una sola planta con una zona de bar y cafetería a la entrada y el comedor del restaurante al fondo del local.

### **Atención al público y otra información de interés**

- No dispone de cartas adaptadas -fotografías, mp3, braille, idiomas.- Pero sin embargo están con una tipografía de gran tamaño y alto contraste que facilita su lectura.
- No hay personal signante
- Permiten el acceso con perros guía y/o de asistencia
- No se ha previsto la evacuación de personas con discapacidad de manera específica.

### **Acceso y zona de atención al público**

- Está situada en una calle plana en la que hay plazas reservadas para personas con movilidad reducida, pero no son propias ni reservadas en exclusiva para los usuarios del establecimiento.
- Desde las plazas de aparcamiento hasta la entrada del recinto no hay pendientes pero hay tramos en los que tampoco hay acera por lo que hay que circular por la calzada.
- Dispone de una terraza en el exterior, frente al establecimiento y una zona abierta a la entrada del local habilitada para fumadores..
- Desde la hacer al local hay un desnivel de 20cm que se salva con una rampa de 130 cm de longitud, lo que la hace algo empinada.

## **ACCESIBILIDAD FÍSICA**

### **BAR**

#### **Ubicación e itinerario**

- El Bar está situado a la entrada del establecimiento, el itinerario que lleva hasta el comedor está interrumpido por unas puertas de doble hoja.
- Entre la zona de bar y el comedor se sitúa el aseo en una zona elevada del local a la que se accede por una rampa de un 10% de pendiente.

#### **Características**

- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de ruedas, bastones o andadores-
- La barra del bar no tiene servicio a doble altura.
- Hay asientos de barra. Son taburetes de madera móviles, ligeros, sin respaldo.
- Las mesas son cuadradas, de cuatro patas y con una altura libre debajo de 70cm y la superficie de la mesa está a 75.
- En la zona de fumadores a la entrada del local solo hay mesas altas 110 cm con taburetes altos.

### **SALÓN COMEDOR**

#### **Ubicación e itinerario**

- Desde la puerta del establecimiento se accede directamente al salón atravesando la zona de bar, aunque hay que subir una rampa, atravesar una puerta y bajar otra rampa, para salvar la diferencia de nivel con los aseos.
- La puerta de acceso al comedor es abatible hacia la zona de bar (frente a los aseos) y está situada justo al final de una rampa, de tal forma que para abrirla desde el comedor hay que empujarla desde la rampa. La puerta es muy ancha, y es opaca.

### **Características**

- La anchura mínima del espacio de circulación es de -120cm-.
- El pavimento es liso y homogéneo, no presenta ningún tipo de dificultad a los usuarios de sillas de rueda, bastones o andadores-
- Las mesas son rectangulares, móviles con cuatro patas.
- El espacio inferior de aproximación de las mesas es de 70(alto) x 80(ancho) x 80(fondo) la altura superior es de 79cm.

## **ASEO ADAPTADO**

### **Ubicación e itinerario**

- El aseo adaptado está situado atravesando la zona de bar, entre éste y el comedor, es a la misma vez el aseo de hombres.

### **Cabina de aseo**

- Cabinas adaptadas -1-.
- Señalización con el SIA -sí- .
- Tipo de puerta – abatible hacia el interior-
- Mecanismo de apertura -tirador-
- Mecanismo de cierre -chaveta manipulable con el puño cerrado o con el codo-.
- La anchura de paso es de 80.
- Diámetro giro libre de obstáculos >150.
- Control de iluminación - sensor de presencia-
- Sistema de alarma -no-

### **Lavabo**

- Ubicación -dentro de la cabina, perpendicular a la puerta-.
- Tipo de grifo - monomando-
- El grifo está situado a 85cm.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de 71(alto) x 60(ancho) x 50(fondo) y la altura superior es de 85cm.
- El espejo es -fijo-.
- El borde inferior está a 130 y el superior a 200
- Dispone de -jabonera, secamanos - y la altura de uso es de 100 y 130 respectivamente.

### **Inodoro**

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 120cm
- Cuenta con espacio de transferencia -en el lado derecho de más de 80 cm de anchura
- Solo con barras abatibles a ambos lados a 90 cm de altura, separadas 70cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 47cm.
- El mecanismo de descarga de cisterna es - pulsador-, está situado encima de la cisterna, se puede activar con el codo el puño cerrado -sí- y requiere un esfuerzo - medio-.

## **ACCESIBILIDAD VISUAL**

### **BAR**

#### **Ubicación e itinerarios**

- La barra está a la izquierda de la puerta de entrada, queda a la derecha en nuestro camino hacia el comedor principal.
- Las mesas del bar están situadas frente a la barra.
- Hay mesas en una terraza exterior que está en la acera, sobre una plataforma que elimina el desnivel de la acera convirtiéndola en un espacio plano.
- Hay mesas altas en el exterior justo antes de entrar en el local.

#### **Características**

- Las puertas son de vidrio con tres franjas horizontales entre 130 y 150 cm advirtiendo de su existencia.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- La barra cuenta con iluminación identificativa.
- No hay elementos voladizos y susceptibles de generar tropiezos.
- El color del mobiliario contrasta con el del suelo y las paredes, aunque suelo y paredes si son de colores similares.

### **SALÓN COMEDOR**

#### **Ubicación e itinerarios**

- El comedor está al fondo del local, hay desniveles para llegar a él desde el interior, y una puerta opaca con un letrero encima que indica que se accede al comedor.

#### **Características**

- Las puertas que comunican con otras estancias son opacas y tienen color contrastado.
- El suelo es totalmente liso y no es reflectante por lo que no produce deslumbramientos-
- La iluminación es -homogénea, intensa -.
- Las mesas cuentan con color contrastado pero no con iluminación identificativa al ser de disposición variable.
- No hay presencia de elementos voladizos susceptibles de generar tropiezos.

### **Aseos**

- Los símbolos del aseo están tallados en relieve y pegados sobre la puerta, son en color contrastado contra el fondo de la puerta.
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo, no. Aunque el suelo y las paredes si que son de colores contrastados.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde la zona de aseos, sí.

### **ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

#### **BAR**

##### **Ubicación e itinerarios**

- No hay desde la puerta posibles barreras auditivas.

##### **Características**

- No hay avisos luminosos o cualquier otro equipamiento de accesibilidad para personas sordas.

### **SALÓN COMEDOR**

- Cuenta con carta escrita.
- No hay personal signante.

### **ASEO**

- Están señalizados, sí.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia no cuenta con sistema de alarma visual.