

CABA

Cruce de Sesmonde nº47-Barbeito

15802 Vilasantar (A Coruña)

Teléfono: 981 787 088

Email: marcoscastro@hospedajecaba.com

Web: www.hospedajecaba.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento ocupa la planta baja del edificio, está a nivel tanto en el aparcamiento del exterior, como en todas sus distribuciones del interior. La puerta principal es accesible y da acceso directo al bar. A la derecha del bar está ubicada la zona de aseos. Tras la puerta señalizada como tal hay un aseo de señoras (adaptado) y otro de caballeros. A la izquierda del bar están los comedores, uno contiguo al otro. Para acceder al primero existe una puerta batiente a ambos lados. En el lateral derecho de este comedor queda un pasillo con un ancho de 1 m de acceso al segundo comedor, con puerta de similares características que la anterior.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, previo aviso.
- Ofrecen menú para diabéticos, previo aviso.
- Ofrecen menú para vegetarianos, previo aviso.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está a nivel tanto con la puerta de entrada al establecimiento como con la zona del aparcamiento. Tiene un ancho libre de paso de 2,40 m.
- La entrada principal del establecimiento no presenta desniveles.
- La puerta abre hacia el exterior, tiene muelle de retorno, es de vidrio y carece de señalización visual de alto contraste, la puerta es de doble hoja. Su ancho libre de paso es de 75 y 80,5 cm. en cada una.
- La puerta no dispone de un timbre de llamada.
- Antes y después de la puerta no hay felpudos.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible, sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja, después de la puerta de acceso al establecimiento y el

itinerario es accesible.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: ≥ 1,20 m, excepto en el espacio de las mesas.
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,04 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 75 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta principal y el itinerario es accesible. Se llega a él desde la zona del bar. Dispone de dos comedores contiguos, ambos con puertas batientes, acristaladas, que permanecen siempre abiertas durante el horario de las comidas. La puerta de acceso al primer comedor deja un ancho de paso de 73 cm. Por el lado derecho de este comedor queda un pasillo con un ancho libre de paso de 1 m para llegar a la puerta del segundo comedor que deja un ancho libre de paso de 64 cm en cada hoja. El segundo de los comedores, que es el que a continuación se describe, es el adecuado para las personas usuarias de silla de ruedas.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,23 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares, de cuatro patas, sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 74,5 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 65,5 cm, 1,01 m, 80 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay un aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas, que coincide con el aseo de señoras. Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede con itinerario accesible.
- A la derecha de la barra del bar hay una puerta que indica los aseos, abre hacia el interior, con un ancho de paso de **76,5 cm**. En el interior están ubicados dos lavabos y una puerta que da acceso al aseo de señoras (adaptado) y otra al de caballeros.

Aseo adaptado (aseo de señoras)

Puerta del aseo: puerta que abre hacia el interior con un ancho de paso de 77 cm	Tipo de pomo: manilla que requiere giro muñeca.
Nº de aseos adaptados: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Cerrojo se abre desde el exterior: sí	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro del aseo	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 63,5 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 1,58 m
Altura del borde inferior del espejo: 85,5 cm,	Altura de los accesorios: 1,01-1,34 m

no inclinado	
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,03 m, frontal 1,11 m	Altura del asiento: 42 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: de presión en cisterna a 72 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 61-78 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta principal a la izquierda de la zona del bar. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay, sólo para indicar la puerta por la que se accede a los aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: visuales	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: no
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: Asfalto, homogéneo y antideslizante Plazas de aparcamiento: Sin delimitar Plaza reservada para PMR: No hay
Señalización	Sólo para indicar la puerta por la que se accede a los aseos		Rótulos de mismo formato: No Altura de los rótulos: 1,78 m – 2,11 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille: No Textos e iconos en altorrelieve: No Iconos homologados: Sí