

CANAIMA

Rúa Santiago Apóstol, 67
15689 Mesón do Vento-Ordes (A Coruña)
Teléfono: 981 692 801
Web: www.hotelrestaurantecanaima.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante encóntrase na planta baixa do hotel. Dispón de cafetería, comedor de diario e comedor para comidas de grupos numerosos. Os desprazamentos entre as distintas estanzas son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- O hotel onde se sitúa o restaurante sitúase nunha ampla explanada ao bordo da estrada e non dispón de beirarrúas.
- A entrada principal do establecemento non presenta desniveis.
- Esta ten unha porta parcialmente de vidro, de dobre folla e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,44 m.
- O itinerario ata a barra é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 78 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible dende o bar-cafetería, atravesando o hall do hotel.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 62 cm, 60 cm e 57 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai **1** cabina de aseio para usuarios de cadeira de rodas, situada no comedor de diario, en planta baixa. Están sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseio adaptado é unha cabina independente que se corresponde co aseio de señoras.

Cabina de aseio adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara dentro cun ancho de 79 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø 1,5 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 70 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 60 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,28 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,08 - 1,13 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 98 cm e frontal 1,1 m	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 73 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 64 - 84 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: non hay	

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
--------------------------------------	---

Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación da cafetería, atravesando o hall de entrada do hotel. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: visuais	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: Asfalto / homoxéneo / antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 1 Sinalizada co SIA: no pavimento Ancho e fondo da praza: 5 m x 3.2 m Área de acercamento lateral de 1,20 m de ancho: Si Área de acercamento sinalizada no pavimento: Si
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos do mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,65 m - 2,1 m Tamaño da letra: 5 - 8 cm Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Si

