

CASA A DO BRASIL

C/ Camino Vello, 64 (Seixo)
36913 Marín (Pontevedra)
Teléfono: 605 681 674



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento dispone de una planta en la que se distribuyen la zona de bar, el comedor y los aseos, todos con un itinerario accesible, sin desniveles. Cuenta con una cabina de aseo adaptada que se corresponde con el aseo de señoras. Dispone de una plaza de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida (PMR) frente al local.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.
- El acceso tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja retranqueada y abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,44 m. No está señalizada con franjas horizontales de color contrastado.
- Antes de la puerta hay un felpudo anclado al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 78 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares de cuatro patas sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 76 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 66 cm, 90 cm y 80 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de señoras.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 80 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 64 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm
Altura del borde inferior del espejo: 93 cm, no inclinado	Altura de los accesorios: 1,13 - 1,15 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,20 m y frontal 75 cm	Altura del asiento: 40 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm	En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 61 - 76 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el	Elementos voladizos: no hay

desplazamiento de personas con discapacidad visual	
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: no hay	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Practicable	Tipo de pavimento: Asfalto / homogéneo / antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1 Señalizada con el SIA: En el pavimento y en vertical Ancho y fondo de la plaza: 1,90 m x 3,80 m Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: No
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,64 m Tamaño de letra: 5 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille: No Textos e iconos en altorrelieve: No Iconos homologados: Sí