

CASA A DO BRASIL

Rúa Camiño Vello, 64 (Seixo)

36913 Marín (Pontevedra)

Teléfono: 605 681 674



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta dunha planta na que se distribúen a zona de bar, o comedor e os aseos, todos cun itinerario accesible, sen desniveis. Conta cunha cabina de aseo adaptada que se corresponde co aseo de señoras. Dispón dunha praza de aparcadoiro reservado para persoas con mobilidade reducida (PMR) fronte ao local.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, previo encargo.
- Ofrecen menú para diabéticos, previo encargo.
- Ofrecen menú para vexetarianos, previo encargo.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de **1,20 m**.
- A entrada principal do establecemento é accesible sen desniveis.
- O acceso ten unha porta parcialmente de vidro, de dobre folla retranqueada e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de **1,44 m**. Non está sinalizada con franxas horizontais de cor contrastada.
- A porta non ten un timbre de chamada.
- Antes da porta hai un felpudo ancorado ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 78

	cm
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.	
Características	
Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas.
Tipo de mesas: móbiles, cadradas e rectangulares de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 66 cm, 90 cm, 80 cm
Aseo adaptado	
– No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada en planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible. – O aseo adaptado é unha cabina independente que se corresponde co aseo de señoras.	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 80 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 64 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 40 cm
Altura do bordo inferior do espello: 93 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,13-1,15 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 1,20 m, frontal 75 cm	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 78 cm	No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 61 e 76 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios	
O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo

chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual.	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de color contrastado: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: si

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: só nos aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: non hai	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Practicable	Tipo de pavimento: asfalto, homoxéneo e antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: 1 sinalizada co SIA: no pavimento e en vertical Ancho e fondo da praza: 1,90 m x 3,80m Área de aparcadoiro lateral de 1,20 m de ancho: Non
Sinalización	Só en aseos		Rótulos de mesmo formato: si Altura dos rótulos: 1,64 m Tamaño de letra: 5cm Textos e iconas de cor contrastada: si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: si