

## CASA MAGÁN

Borobó, 6

15930, Boiro, A Coruña

Teléfono: 981 846 157

Web: [www.restaurantecasamagan.es](http://www.restaurantecasamagan.es)

Correo: [casamagan@gmail.com](mailto:casamagan@gmail.com)



## INFORMACIÓN GENERAL

La calle de acceso y algunas de las cercanas son de plataforma única compartida, con preferencia peatonal.

### Atención al público y otra información de interés

- Dentro de la carta dispone de platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- La carta está redactada con letra pequeña, no disponen de carta alternativa con textos en mayor dimensión, fotos o braille.
- No disponen de personal con conocimiento de la lengua de signos.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No disponen de un plan de evacuación para personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- Amplia zona de aparcamiento en el entorno cercano.
- La calle de acceso es de plataforma única con pavimento de piedra.
- El acceso se resuelve con un tramo de rampa de 70cm de longitud y una pendiente del 21%. En el encuentro con la acera tiene un resalte de 2,5cm.
- Puerta de vidrio de 85cm de ancho de paso. Logotipo con poco contraste como único elemento de señalización.
- Barra a la derecha del acceso, no existen elementos que interrumpan el acceso.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### BAR

#### Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

#### Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- La barra tiene una sola altura a 108cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Asientos móviles sin respaldo en barra de 77 cm de altura.
- A la izquierda del acceso y junto a la cristalera derecha dispone de mesas altas y barra con taburetes además de mesas de comedor.

### SALÓN COMEDOR

#### Ubicación e itinerario

- Se distribuyen las mesas desde la zona de entrada, disponiendo de una zona más amplia al final del local.

#### Características

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- La anchura mínima del espacio de circulación es de 86cm en el hueco de paso entre zona de barra y comedor.
- Mesas rectangulares y cuadradas de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 75 cm y altura bajo la mesa de 71cm. Ancho inferior en las mesas más pequeñas de 58cm.
- Las mesas rectangulares tienen traviesas, que no permiten una correcta aproximación en silla de ruedas.

## ASEO ADAPTADO

### Ubicación e itinerario

- Disponen de cabina adaptada independiente.
- La cabina carece de señalización.

### Entrada al aseo

- Puerta batiente al interior con ancho de paso de 80cm.
- Mecanismo de apertura con picaporte.

### Cabina

- Mecanismo de cierre mediante pestillo no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro giro libre de obstáculos 150cm en el exterior y 90 en el interior
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de sistema de alarma.

### Lavabo

- Ubicado dentro de la cabina.
- Grifo de presión del lado derecho.
- Altura superior de 82cm, con hueco inferior de 70cm de alto.
- Espejo fijo con borde inferior a 85cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón sobre el lavabo y secamanos automático a 105cm de altura.

### Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 120cm hasta la puerta.
- Cuenta con espacio de transferencia desde el lado izquierdo con una anchura de 65cm.
- Carece de barras de apoyo.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### BAR

#### Ubicación e itinerarios

- Barra frente a la zona de acceso, mesas altas tipo barra a la izquierda.

#### Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa.

### SALÓN COMEDOR

#### Ubicación e itinerarios

- Mesas colocadas de manera regular marcando zonas de paso.

#### Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.

- Las mesas cuentan con color contrastado

### Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- En caso de emergencia, la alarma es visual, no existe indicación en aseos.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

### SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

### ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

## OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Terraza			Terraza exterior en la acera a derecha e izquierda de la zona de acceso. Mesas cuadradas con una altura superior de 75cm y hueco inferior de 70. el ancho entre patas es de 58cm.