

CASA VASCA

Rúa Capitán Troncoso, 10
15001 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 981 224 459
Email: reservas@restaurantecasavasca.com
Web: www.restaurantecasavasca.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta dunha planta na que se distribúen a zona de bar, comedor e aseos. Conta cunha cabina de aseo adaptado para usuarios de cadeira de rodas. Non dispón de prazas de aparcadoiro reservadas a persoas con mobilidade reducida

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A rúa na que se sitúa o establecemento é peonil e non conta con beirarrúas.
- A entrada principal do establecemento é accesible con rampla.
- A rampla é accesible, ten un tramo de 1,60 m de lonxitude, cunha inclinación de 10,5%. O seu ancho libre de paso é de 1,05 m e non dispón dun dobre pasamáns a cada lado prolongado nos extremos. O inicio e final da rampla está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerta do desnivel.
- Esta ten dúas portas contiguas de características similares. Son de dobre folla e abren cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 94 e 88 cm, respectivamente. A primeira é parcialmente de vidro e a segunda de vidro e está sinalizada con dúas franxas horizontais de cor contrastada.
- Ante da primeira porta hai un felpudo fixo ao chan e entre as portas contiguas hai un felpudo solto
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: non	

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. del espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas, cadradas e rectangulares de catro patas sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 77 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 73 cm, 80 cm e 46 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas situada en planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que se corresponde co aseo de señoras.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: corrediza cun ancho de 73 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: non hai	Fondo libre baixo o lavabo: non hai
Altura do borde inferior do espello: 95 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 1 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 75 cm e frontal 1,20 m	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura do mecanismo de descarga: presión en cisterna a 76 cm	No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 63 e 78 cm
No lado dereito, tipo de barra e altura: non hai	

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a

entrada ata a barra é accesible sen desniveis	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: si
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da zona de bar. O itinerario dende o bar ata o salón é accesible sen desniveis	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antideslizante
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: si

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior	Accesible	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de rodas: Si Altura da mesa: 75 cm Altura baixo mesa: 74 cm Ancho baixo mesa: 58 cm Fondo baixo mesa: 1 m
Sinalización	Soamente en aseos		Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,64 m Tamaño da letra: 10 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si

			Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: Non
--	--	--	--