

CASAL DE ARMÁN

C/ Cotiño, s/n – San Andrés

32415 Rivadavia (Ourense)

Teléfono: 988491809 – 638043336

Email: restaurante@casaldearman.net

Web: www.casaldearman.net



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se encuentra en la planta baja del edificio. Los desplazamientos por el interior del establecimiento son **practicables** por medio de una rampa.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La entrada principal al recinto donde se ubica el restaurante es accesible.
- La entrada principal del restaurante tiene un escalón de 3 cm de altura y a continuación una rampa de acceso a la zona de mesas del salón comedor.
- La rampa es practicable,. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La entrada principal tiene una puerta de madera que abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 66 cm.
- El itinerario hasta el interior del establecimiento es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es practicable por medio de una rampa.

La rampa es practicable. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.

Características

| | |
|--|---|
| Desniveles: no existen | Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m |
| Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante | Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas |
| Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas | Tipo de aproximación a la mesa con la silla de |

| | |
|---|---|
| y rectangulares, de cuatro patas sin travesaño | ruedas: frontal |
| Altura de la mesa: 73 cm | Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 69 cm, 90 cm y 1,40 m |

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de señoras.

Aseo adaptado

| | |
|--|------------------------------|
| Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 82 cm | Tipo de pomo: manilla |
|--|------------------------------|

Cabina de aseo adaptado

| | |
|--|--|
| Nº de cabinas adaptadas: 1 | Está señalizada con el SIA: sí |
| Puerta: corredera con un ancho de 80 cm | Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m |
| Tipo de pomo: encastrado | Cerrojo se abre desde el exterior: sí |
| Tipo de iluminación: con interruptor y temporizador | En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no |

Lavabo

| | |
|---|---|
| Ubicación: fuera de la cabina | Tipo de grifo: requiere el giro de la muñeca |
| Altura libre bajo el lavabo: 69 cm | Fondo libre bajo el lavabo: 60 cm |
| Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m, no inclinado | Altura de los accesorios: 80 cm - 1,10 m |

Inodoro

| | |
|--|---|
| Espacio de acceso al inodoro: derecho 90 cm y frontal 1,40 m | Altura del asiento: 40 cm |
| Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm | En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 53 - 70 cm |
| En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija horizontal a 70 cm | Separación entre barras: 69 cm |

ACCESIBILIDAD VISUAL

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es practicable mediante rampa.

Características

| | |
|---|--|
| Puertas de color contrastado: no hay | Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay |
| Desniveles: no existen | Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante |
| Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual | Elementos voladizos: no hay |

| | |
|--|---|
| Tipo de iluminación: no homogénea | Mesas con iluminación dirigida: no |
|--|---|

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

| | |
|--|---|
| Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos y señales de emergencia | Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí |
| Señales de evacuación: auditivas | |

Salón comedor

| | |
|---------------------------------------|---|
| Mesas redondas disponibles: sí | Información escrita del menú del día: sí |
|---------------------------------------|---|

Aseos

| | |
|---|--|
| Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no | Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no |
|---|--|

| Otras estancias y servicios | Ubicación | Tipo de itinerario | Características destacables |
|-----------------------------|---|--------------------|---|
| Aparcamiento | Exterior | Practicable | Tipo de pavimento: asfalto, homogéneo y antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: no hay |
| Carpa | Exterior del edificio pero dentro del recinto | Accesible | Con mobiliario similar al del salón comedor y dependiendo del evento se realiza una distribución diferente. |
| Señalización | Sólo en aseos | | Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,60 m – 2,10 m Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí |