

CASAL DE ARMÁN

C/ Cotiño, S/nº

32415, San Andrés – Rivadavia (Ourense)

Teléfono: 988491809 – 638043336

Email: restaurante@casaldearman.net

Web: www.casaldearman.net



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante encóntrase na planta baixa do edificio. Os desprazamentos polo interior do establecemento son practicables por medio dunha rampla.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Aceso e zona de atención ao público

- A entrada principal ao recinto onde se sitúa o restaurante é accesible.
- A entrada principal do restaurante ten un chanzo de 3 cm de altura e a continuación unha rampla de acceso para a zona de mesas do salón comedor.
- A rampla é practicable, ten un tramo de 5 m de lonxitude, cunha inclinación do 6,9%. O seu ancho libre de paso é de 1,60 m. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- Esta ten dúas portas contiguas de características similares. Son de madeira, dunha folla e abren cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 66 cm.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible por medio dunha rampla.

A rampla é practicable, ten un tramo de 5 m de lonxitude, cunha inclinación do 6,9%. O seu ancho libre de paso é de 1,60 m. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerta do desnivel.

Características

Desniveis: **non existen**

Ancho mín. do espazo de circulación: **1,50 m**

Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, redondas, cadradas e rectangulares, de catro patas e sen travesaño	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 73 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 69 cm, 90 cm e 1,40 m

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa e entre as portas contiguas de acceso ao interior do salón comedor. Están sinalizadas co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que corresponde ao aseo de señoras.

Aseo adaptado

Porta xeral dos aseos: abre cara dentro con ancho de paso de 82 cm	Tipo de pomo: manilla
Cabina de aseo adaptado	
N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: corredía cun ancho de 80 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: cazoleta	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor e temporizador	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: fóra da cabina	Tipo de billa: require o xiro do pulso
Altura libre baixo o lavabo: 69 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 60 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,20 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 80 cm -1,10 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 90 cm e frontal 1,40 m	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 53 -70 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 70 cm	Separación entre barras: 69 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible con rampla.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
---	---

Desniveis: non existen	Tipo de cha: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai (só nos aseos e sinais de emerxencia)	Rótulos facilmente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: si
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamento	Exterior	Practicable	Tipo de pavimento: asfalto, homoxéneo e antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: non hai Espazo de aparcamento sen delimitar
Carpa	Exterior do edificio pero dentro do recinto	Accesible	Con mobiliario similar ao do salón comedor e dependendo do evento se realiza unha distribución diferente.
Sinalización	Aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,60 m – 2,10 m Textos e iconas de color contrastado: Si Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologados: Si