

## AS LANDRAS

Plaza Augas Férreas s/n

27002 Lugo

Teléfono 982 816 778

Web [www.aslandras.com](http://www.aslandras.com)

Correo [info@aslandras.com](mailto:info@aslandras.com)



## INFORMACIÓN GENERAL

### Atención al público y otra información de interés

- La plantilla carece de personal con conocimiento de lengua de signos.
- La carta contiene los platos impresos con denominación, ingredientes y simbología de alérgenos. La carta de helados incluye imágenes.
- No se contemplan menús adaptados. Todos los platos que contienen cereales se elaboran en modalidad con gluten.

### Acceso y zona de atención al público

- La zona cuenta con transporte público frecuente. También es fácil llegar con vehículo privado, aunque no tanto aparcar. Tanto la plaza como las manzanas aledañas son áreas con alta densidad de aparcamiento. Pese a ello, no hay ninguna plaza reservada en las proximidades del local.
- La plaza tiene una pendiente del 4% en sentido perpendicular al local. La acera donde se ubica el restaurante es casi llana en ese tramo, con una pendiente entre el 1,5 y el 2%, aunque tres manzanas atrás la inclinación supera el 10%.
- Los cruces son vados peatonales, sin semáforo, con borde rebajado a 2-3cm. Hay señalización táctil, pero no correctamente aplicada. Se ha prescindido de las baldosas acanaladas direccionales y las troncocónicas de advertencia se usan como delimitación perimetral del área de cruce en la acera.
- La entrada se realiza casi a cota 0. La pendiente de la calle implica un pequeño desnivel de 2cm en el lateral izquierdo.
- La puerta es de madera, opaca, con picaporte y tirador, como si fuera la puerta de un piso. El picaporte está en alcance, y puede abrirse con el codo y el puño. El batiente abre hacia el interior, con un paso libre de 95cm.
- El local queda un peldaño por debajo de la cota de calle. El desnivel se ha resuelto con una rampa al 10%, sin barandillas.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### BAR

#### Ubicación e itinerario

- La barra comienza frente a la puerta, prolongándose hacia la derecha. El borde está a 1,13m de altura, sin tramo bajo.

#### Características

- El local tiene dos cotas, una baja, coincidente con el final de rampa, y otra alta, paralela a la cota de calle. La cota baja es la dominante en todo el local. En cota alta se sitúan tres mesas con vistas a la calle.

- La anchura mínima de circulación es variable, y dependiendo de cuánta gente haya y cómo se distribuyan los taburetes puede reducirse por debajo de 0,80m.
- El pavimento son baldosas de 30x30cm, en color ocre, de material antideslizante y con juntas diferenciadas. Se utilizan cenefas con motivo geométrico sobre fondo blanco para delimitar la zona de barra y el paso a restaurante.
- La barra tiene taburetes tipo banqueta alta, de madera, con el asiento a 80cm de altura.

## **SALÓN COMEDOR**

### **Ubicación e itinerario**

- El comedor se encuentra al final de la rampa de entrada, a la izquierda. El paso entre jambas tiene una anchura de 84cm, sin batiente de ningún tipo y, entre rampa, barra y neveras, queda un espacio de giro algo mayor de 1,50m.

### **Características**

- La cota es continua, sin escalones ni rampas.
- El paso entre mesas oscila entre 0,90 y 1,20m, dependiendo de la colocación de las sillas. Con el restaurante lleno puede reducirse en torno a 0,80m.
- Las mesas tienen el apoyo de tipo dos paneles laterales y travesaño central por debajo de las rodillas. Los paneles quedan a media posición, de tal manera que, una vez sentados, una pierna queda por fuera y otra por dentro.
- Debido a esa configuración, las mesas sólo permiten la aproximación frontal desde la cabecera, y, aún así, no es una posición cómoda,
- El espacio inferior es de 0,72m y el tablero queda a 0,77m. Las dimensiones totales de las mesas son de 0,70 x 1,20m.

## **ASEO ADAPTADO**

### **Ubicación e itinerario**

- El aseo se encuentra al final del comedor.
- Hay una sola cabina, dando servicio a ambos sexos, identificada como accesible con una pequeña chapa en la pared contigua.

### **Entrada al aseo**

- La puerta es corredera, con el tirador embutido en la madera y un relieve inferior a 1cm. La puerta es ligera, pero plantea dificultad para abrir con el puño o el codo.
- El tirador está a 0,95m del suelo y la anchura libre de paso es de 0,70m.
- El mecanismo de cierre es fácilmente manipulable, siendo un pestillo normal, de cilindro con pasador sobre muesca de apertura al inicio y cierre al final. Es usable con el codo y el puño, aunque el cilindro de cierre no encaja con el agujero que debe sujetar la puerta.
- Dado el sistema instalado, no habría posibilidad de descorrerlo desde fuera en caso de emergencia.
- El interior de la cabina dispone de espacio suficiente para trazar un giro de 1,50m de diámetro.

### **Lavabo**

- El lavabo es un pequeño lavamanos circular de acero inoxidable montado sobre una encimera. La parte inferior tiene un alto de aproximación libre de obstáculos de 0,81m. El borde superior está a 0,84m y la superficie de uso es de 0,41 x 0,94m.
- El pulsador del grifo está situado a 0,94m de altura y 0,35m con respecto al borde.
- El espejo está montado con una cenefa sobre la pared, teniendo el borde inferior a 1,00m de altura.
- La jabonera y el secador de manos están a 1,25m del suelo.

### **Inodoro**

- La altura de uso del inodoro es de 0,47m.
- Cuenta con un amplio espacio de aproximación frontal y transferencia a ambos lados, 0,80m en la derecha y 0,90m en la izquierda.
- Carece de barras. Tuvo una barra basculante, colocada a 1,13m, pero sólo queda el soporte.
- La cisterna es de tipo respaldo. El mecanismo de descarga está en el centro de la parte superior.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### BAR

#### Ubicación e itinerarios

- Una vez descendida la rampa de entrada, la barra está enfrente, ligeramente hacia la derecha. Toda la parte derecha es zona de bar, a la izquierda están el comedor y el aseo.

#### Características

- La puerta de la entrada es de madera compacta.
- El suelo es marrón, mate y antideslizante.
- La iluminación diferencia el ambiente de barra y el ambiente de comedor. La barra tiene iluminación suficiente para comer y leer, pero la iluminación general es más tenue. En el comedor, la luz es uniforme y suficiente.
- La barra cuenta con varios taburetes y, frente a ella, hay una zona de mesas con un pequeño escalón.

### SALÓN COMEDOR

#### Ubicación e itinerarios

- Está a la izquierda de la entrada. Se entra por una puerta sin batiente.

#### Características

- El pavimento, como en el resto del local, es marrón mate.
- La iluminación es homogénea y suficiente para leer.
- El salón tiene forma rectangular, con las mesas situadas a los lados y un corredor longitudinal en el centro.

### Aseos

- Con respecto a la distribución del comedor, se sitúa al fondo a la derecha.
- El suelo mantiene el mismo pavimento, las paredes son gris muy claro y los elementos blancos.
- En caso de emergencia, la alarma es audible desde el aseo.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### SALÓN COMEDOR

- El restaurante dispone de carta impresa.