

CID

Rúa Vereia Vella Cumial, 2
32915 San Cibrao Das Viñas, O Cumial (Ourense)
Teléfono: 988223295
Email: bertocid46@hotmail.es



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante e o bar encóntranse na planta baixa do edificio. Os desprazamentos polo interior do establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Non existe beirarrúa para acceder ao establecemento, pero a rúa encóntrase en lixeira pendente cunha inclinación que varía entre 6,9% e 10,5%. O pavimento é homoxéneo.
- A entrada principal do establecemento é accesible sen desniveis.
- Esta ten unha porta parcialmente acristalar e abre cara dentro, aínda que adoita estar sempre aberto. O seu ancho libre de paso é de 84 cm.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra no adaptada: 1,07 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 76 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.	
Características	
Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,50 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e no dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, de catro patas e sen travesaño	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho del espazo de aproximación frontal: 68 cm, 90 cm e 70 cm
Aseo adaptado	
No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese dende o salón comedor por medio dunha rampla practicable, dun tramo de 2,90 m de lonxitude, cunha inclinación do 14%. O seu ancho libre de paso é de 1,30 m e non dispón dun pasamáns. O pavimento é antiescorregadizo. O aseo adaptado é unha cabina independente que corresponde co aseo de mulleres.	
Cabina de aseo adaptado	
N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 77 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con interruptor e temporizador	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 79 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 45 cm
Altura do bordo inferior do espello: 1,14 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,15 - 1,45 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 90 cm e frontal 1,65 m	Altura do asento: 40 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 58 -74 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: non hai	Está sinalizada co SIA: si

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e

	antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si
Salón Comedor	
Situación e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da zona de bar. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: si existen, unha zona do salón ten una rampla de similares características que a de acceso aos aseos.	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: non homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, só en aseos e sinais de emerxencia	Rótulos facilmente identificables coa vista: si
Sinales de evacuación: auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,67 m – 2,50 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologados: Si