

## CLUB DE GOLF CAMPOMAR

Lugar Vilacornelle s/n – O Val  
15541 Narón (A Coruña)  
Teléfono: 981 453 910  
Email: [gerenciacampomar@gmail.com](mailto:gerenciacampomar@gmail.com)  
Web: [www.clubcampomar.com](http://www.clubcampomar.com)



### INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de una única planta baja en la que se encuentran la cafetería-bar, un amplio comedor y los aseos.

Los desplazamientos entre las distintas estancias del establecimiento son **accesibles** sin desniveles.

#### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

#### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón rebajado de 2 cm de altura en la parte más alta pero hay zonas a nivel de suelo.
- El establecimiento cuenta con dos puertas de acceso que distan entre sí aproximadamente 6 m. La primera de ellas comunica el exterior con un gran recibidor que da acceso a la puerta principal del establecimiento. Esta primera puerta de entrada es parcialmente acristalada, con apertura hacia el interior y de doble hoja y está señalizada con logotipo sin contraste cromático. Su ancho libre de paso es de 78 cm en cada hoja.
- La puerta de acceso al restaurante es totalmente acristalada, corredera, y no está señalizada con logotipo o bandas horizontales de color contrastado. Su ancho libre de paso es de 1,10 m.
- Entre las puertas de acceso hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Bar

#### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. El pavimento se encuentra en buen estado y es antideslizante.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,16 m</b>
Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: <b>73 cm - 69 cm</b>

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, cuadradas, de cuatro patas sin travesaño</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>78 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>78 cm, 69 cm y 70 cm</b>

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **2** cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Se accede a ambas por un itinerario accesible.
- Los aseos adaptados son dos cabinas que se corresponden con los aseos de hombres y mujeres.

#### Aseo adaptado

Puerta general de los aseos: <b>abre hacia dentro con un ancho de 1,10 m</b>	Tipo de pomo: <b>manilla</b>
--	------------------------------

#### Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>no</b>
Puerta: <b>corredera con un ancho de 80 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø 1,5 m</b>
Tipo de pomo: <b>tirador horizontal</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>
Tipo de iluminación: <b>con interruptor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>

### Lavabo

Ubicación: <b>fuera de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>monomando</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>84 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>83 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>1,37 m, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>1,25 m</b>

### Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: <b>izquierdo 1 m y</b>	Altura del asiento: <b>48 cm</b>
--	----------------------------------

frontal 1,40 m	
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1,03 m	En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>abatible a 59 - 76 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>no</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>sí hay, sólo en aseos</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no</b>
--	---

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>no</b>	Información escrita del menú del día: <b>sí anexo en la pizarra</b>
---------------------------------------	---

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>sí</b>
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, a 400	Accesible	Tipo de pavimento: <b>Cemento / no homogéneo /</b>

	m de la entrada principal del establecimiento		<b>antideslizante</b> Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: <b>No hay</b>
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: <b>Sí</b> Altura de los rótulos: <b>1,65 – 1,70 m</b> Tamaño de letra: <b>9 x 33 cm</b> Textos e iconos de color contrastado: <b>No</b> Textos e iconos en <b>braille</b> : <b>No</b> Textos e iconos en <b>altorrelieve</b> : <b>No</b> Iconos homologados: <b>No</b>