

CULLER DE PAU

Reboredo, 73

36988 O Grove (Pontevedra)

Teléfono: 986 732 275

Email: reservas@cullerdepau.com

Web: www.cullerdepau.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento dispón de aparcadoiro propio na parte traseira do edificio. O comedor está na planta baixa, así como os aseos.

Os desprazamentos polo interior do establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- La beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m.
- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento está retranqueada. Entre a beirarrúa e retranqueo hai un chanzo de entre 3 e 8 cm, polo desnivel da rúa.
- A porta de entrada é opaca, de dobre folla e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,78 m.
- Antes da porta, na beirarrúa, hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata o interior do restaurante é practicable por unha rampla de baixada, que deriva nun recibidor con pavimento en horizontal.
- A rampla é practicable. Ten 3 m de lonxitude, 2 m de ancho e unha pendente do 14%. Non dispón de pasamáns.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación do hall e o itinerario es accesible dende a zona de atención ao público.

Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, rectangulares e de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 73 cm, 80 cm e >80 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai **1** cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Non está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e se accede por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado corresponde co aseo de mulleres.

Aseo adaptado

Porta xeral dos aseos: abre cara a dentro cun ancho de paso de 91 cm	Tipo de pomo: manubrio
---	-------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: abre cara fóra cun ancho de 84 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø1,30 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: fora da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 67 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 45 cm
Altura do borde inferior do espello: 78 cm, no inclinado	Altura dos accesorios: 98 cm - 1,35 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,30 m e frontal 80 cm	Altura do asento: 42 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 86 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 60 - 78 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 81 cm	Separación entre barras: 81 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación o hall de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: si, sen marcas de cor contrastada
---	---

Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: non hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: visuais e auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cunha sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estanzas e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamento	Exterior En parte traseira do edificio	Non accesible. Está situado a 21 m de distancia do restaurante cunha pendente do 21,2%	Tipo de pavimento: cimento / homoxéneo / antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: non hai Prazas delimitadas pero non reservadas a PMR