


CULUCA

Avenida de Arteixo, 10 bajo
15004 A Coruña
Teléfono: 981 978 898
Email: info@culuca.com
Web: www.culuca.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento consta de una planta en la que se distribuye la zona de terraza interior, bar y comedor. Los desplazamientos en el interior son **practicables** mediante rampa. No dispone de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) cercanas.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento es practicable mediante un escalón rebajado.
- Ésta tiene dos puertas contiguas, ambas de vidrio. La primera es de doble hoja y abre hacia dentro. La segunda puerta es automática. Su ancho libre de paso es de 2 m y 80 cm respectivamente. Están señalizadas con el logotipo del establecimiento pero éste no tiene color contrastado.
- Inmediatamente después de la segunda puerta hay una rampa. La rampa es practicable, tiene un tramo de 3 m de longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y no dispone de un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Después de la primera puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario desde la entrada hasta la barra es

practicable por medio de una rampa, después de la puerta automática.
La rampa es practicable, tiene un tramo de 3 m de longitud, con una inclinación del 10,5%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y no dispone de un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: sí	Altura de la barra no adaptada: 1,11 m
Altura de la barra adaptada: 83 cm	
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 48 y 85 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario desde el bar hasta el salón comedor es accesible sin desniveles.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares con pata central sin travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 76 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 71 cm, 36 cm y 80 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de señoras.

Puerta general de acceso a aseos

Puerta general de los aseos: corredera con ancho de paso de 80 cm	Tipo de pomo: tirador
--	------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: corredera con un ancho de 80 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: tirador	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: fuera de cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: No hay	Fondo libre bajo el lavabo: No hay
Altura del borde inferior del espejo: 1,20 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 1 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,20 m y frontal 1,20 m	Altura del asiento: 42 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible y regulable en altura
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: fija oblicua a 70 - 96 cm	Separación entre barras: 84 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja y el itinerario desde la entrada hasta la barra es practicable por medio de una rampa, después de la puerta automática.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la zona de bar. El itinerario desde el bar hasta el salón comedor es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: sí	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación: no existen	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Interior	No accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: No Altura de mesa: 1,13 m
Terraza	Exterior	Accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura de mesa: 73 cm Altura bajo mesa: 69 cm Ancho bajo mesa: 80 cm Fondo bajo mesa: 26 cm
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: No Altura de los rótulos: 1,60 m Tamaño de letra: 6 cm Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: No