


CULUCA

Avenida de Arteixo, 10 baixo
15004 A Coruña
Teléfono: 981 978 898
Email: info@culuca.com
Web: www.culuca.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta dunha planta na que se distribúe a zona de terraza interior, bar e comedor. Os desprazamentos no interior son practicables mediante rampla. Non dispón de prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con mobilidade reducida (PMR) próximas.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que considere a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de 1,20 m.
- A entrada principal do establecemento é practicable mediante un chanzo rebaixado.
- Esta ten dúas portas contiguas, ambas as dúas de vidro. A primeira é de dobre folla e abre cara a dentro. A segunda porta é automática. O seu ancho libre de paso é de 2 m e 80 cm respectivamente. Están sinalizadas co logotipo do establecemento pero este non ten cor contrastada.
- Inmediatamente despois da segunda porta hai unha rampla. A rampla é practicable, ten un tramo de 3 m de lonxitude, cunha inclinación do 10,5%. O seu ancho libre de paso é de 1,40 m e non dispón dun dobre pasamáns a cada lado prolongado nos extremos. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- Despois da primeira porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario dende a entrada ata a barra é practicable por

medio dunha rampla, despois da porta automática.
A rampla é practicable, ten un tramo de 3 m de lonxitude, cunha inclinación do 10,5%. O seu ancho libre de paso é de 1,40 m e non dispón dun dobre pasamáns a cada lado prolongado nos extremos. O pavimento é antiescorregadizo.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: si	Altura da barra non adaptada: 1,11 m
Altura da barra adaptada: 83 cm	Altura, fondo e ancho libre baixo a barra adaptada: non hai
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 48 e 85 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na baixa e o itinerario dende o bar ata o salón comedor é accesible sen desniveis.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe das cadeiras de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas e rectangulares con pata central sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 71 cm, 36 cm e 80 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada en planta baixa. Non está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que se corresponde co aseo de señoras.

Porta xeral de acceso a aseos

Porta xeral dos aseos: corrediza con ancho de paso de 80 cm	Tipo de pomo: tirador
--	------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: corrediza con un ancho de 80 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,50 m
Tipo de pomo: tirador	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: fóra de cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: Non hai	Fondo libre baixo o lavabo: Non hai
Altura do bordo inferior do espello: 1,20 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1 m

Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: dereito 1,20 m e frontal 1,20 m	Altura do asento: 42 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible e regulable en altura
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: fixa oblicua a 70 - 96 cm	Separación entre barras: 84 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa e o itinerario dende a entrada ata a barra é practicable por medio dunha rampla, despois da porta automática.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación da zona de bar. O itinerario dende o bar ata o salón comedor é accesible sen desniveles.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de color contrastado: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: si

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, so nos aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: non existen	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si, anexo á carta
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Interior	Non accesible	Espazo axeitado para a circulación coa cadeira de rodas: Non Altura da mesa: 1,13 m
Terraza	Exterior	Accesible	Espazo axeitado para a circulación coa cadeira de rodas: Si Altura da mesa: 73 cm Altura baixo mesa: 69 cm Ancho baixo mesa: 80 cm Fondo baixo mesa: 26 cm
Sinalización	So nos aseos		Rótulos do mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,60 m Tamaño de letra: 6 cm Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Non