

DON FRANQUE

Parque empresarial Pereiro de Aguiar, s/n

32710 Pereiro de Aguiar (Ourense)

Teléfono: 988 256 336

Email:

Web: www.donfranque.com



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se ubica en la estación de servicio del mismo nombre, pero en edificio independiente. Comparte cafetería con la estación de servicio, dado que comunican por pasillo interior.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- El edificio del restaurante no tiene acera.
- La entrada principal del establecimiento presenta una rampa previa al retranqueo de la puerta.
- La rampa es practicable, de 1,1 m de longitud, con una inclinación de 14%. Su ancho libre de paso es de 2,8 m y no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La puerta de entrada es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera. Su ancho de paso es de 1,64 m.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

| | |
|--|---|
| Desniveles: no existen | Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m |
| Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante | Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas |
| Barra de doble altura: no | Altura de la barra no adaptada: 1,1 m |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Barra con bancos: sí / móviles | Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 77 cm |
| Comentarios: | |

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en planta baja y el itinerario es accesible.

Características

| | |
|---|--|
| Desniveles: no existen | Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m |
| Tipo de suelo: homogéneo/ y antideslizante | Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas |
| Tipo de mesas: móviles / cuadradas / de cuatro patas | Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal |
| Altura de la mesa: 78 cm | Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70cm, 70 cm, 70 cm |

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, Está situada en la entrada del establecimiento. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina independiente.

Cabina de aseo adaptado

| | |
|---|--|
| Nº de cabinas adaptadas: 1 | Está señalizada con el SIA: sí |
| Puerta: abre hacia fuera con un ancho de 80 cm | Diámetro libre de giro en interior: Ø1,5 m |
| Tipo de pomo: manilla | Cerrojo se abre desde el exterior: sí |
| Tipo de iluminación: con interruptor | En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no |

Lavabo

| | |
|---|---|
| Ubicación: dentro de cabina | Tipo de grifo: monomando |
| Altura libre bajo el lavabo: 70 cm | Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm |
| Altura del borde inferior del espejo: 1,25 m, no inclinado | Altura de los accesorios: de 1,15 a 1,25 m |

Inodoro

| | |
|---|--|
| Espacio de acceso al inodoro: derecho 1,2 m, , frontal 1,5 m | Altura del asiento: 41 cm |
| Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 73 cm | En lado derecho, tipo de barra y altura: barra abatible de 68 a 85 cm |
| En lado izquierdo, tipo de barra y altura: barra fija oblicua de 75 cm a 1 m | Separación entre barras: 80 cm |

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

- El bar está situado en la planta baja a continuación del comedor por pasillo a estación de

| | |
|---|--|
| servicio. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles. | |
| Características | |
| Puertas de color contrastado: no hay | Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay |
| Desniveles: no existen | Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante |
| Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual | Elementos voladizos: no hay |
| Tipo de iluminación: homogénea | Barra del bar con iluminación dirigida: sí |
| Comentarios: | |

Salón Comedor

| | |
|--|--|
| Ubicación e itinerarios | |
| – El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles. | |
| Características | |
| Puertas de color contrastado: no hay | Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay |
| Desniveles: no existen | Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante |
| Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual | Elementos voladizos: no hay |
| Tipo de iluminación: homogénea | Mesas con iluminación dirigida: no |
| Comentarios: | |

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

| | |
|---|---|
| Rótulos de señalización informativos y direccionales: si | Rótulos fácilmente identificables con la vista: si |
| Señales de evacuación: visuales | |

Salón comedor

| | |
|---------------------------------------|---|
| Mesas redondas disponibles: no | Información escrita del menú del día: no |
|---------------------------------------|---|

Aseos

| | |
|---|--|
| Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no | Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no |
|---|--|

| Otras estancias y servicios | Ubicación | Tipo de itinerario | Características destacables |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Aparcamiento | Exterior propio del establecimiento | Accesible | Tipo de pavimento: asfalto / homogéneo / antideslizante Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: ninguna Plazas no delimitadas ni reservadas a PMR |
| Señalización | General del establecimiento | (igual que el anterior) | Rótulos de mismo formato: No Altura de los rótulos: 1,7 m – 2,2 m |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Tamaño de letra: 15 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille y altorrelieve : no Iconos homologados: No |
|--|--|--|--|