

EL GAUCHO DÍAZ

Rúa Curros Enríquez, 19
15679 Cambre (A Coruña)
Teléfono: 981 664 954
Web: www.elgauchodiaz1.8m.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante consta de cafetería e comedor para 150 persoas, todo situado na prata baixa.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- No dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 6 m.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo de 5 cm rebaixado nun ancho de 1 m.
- Esta entrada ten unha porta de dobre folla e abre cara a fóra. É parcialmente de vidro e o seu ancho libre de paso é de 1,30 m.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a barra da cafetería é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible dende a entrada. O pavimento é antiescorregadizo.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,11 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 78 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado a continuación da cafetería e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móviles, cadradas, rectangulares e de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 70 cm, 80 cm e 77 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada á altura da cafetería. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a ela por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos os dous sexos.

Cabina de aseo adaptado

N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 88 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 72 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 23 cm
Altura do bordo inferior do espello 1,14 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,16 - 1,46 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 90 cm e frontal 60 cm	Altura do asento: 50 cm (con alza)
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 87 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: fixa en oblicuo a 76-91 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 74-90 cm	Separación entre barras: 69 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e

	antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si
Salón Comedor	
Situación e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da cafetería. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: se hai, informativos só de aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: non hai	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita del menú del día: no
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Só en aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,65 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: Si