

EL SABOR EXTREMEÑO

Avenida Barrié de la Maza, 9

15168 Sada (A Coruña)

Teléfono: 981 622 832

Email: elsaborextreño@gmail.com

Web: www.elsaborextreño.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento es de una sola planta baja. Se accede sin desniveles a la zona de bar y al aseo adaptado y por medio de rampas a los distintos comedores. La terraza exterior no es accesible porque existe un escalón de 22 cm.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1,20 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de 2 cm de altura, anterior a una rampa.
- La rampa es practicable, tiene 32 cm de longitud, con una inclinación del 21%. Su ancho libre de paso es de 1,22 m. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La entrada principal tiene una puerta de doble hoja, que abre hacia dentro y permanece siempre abierta. Su ancho libre de paso es de 1,22 m.
- Tras esta puerta, y a una distancia mayor a 1,50 m, hay otra puerta parcialmente acristalada, de doble hoja, que abre hacia dentro y también permanece siempre abierta. Su ancho libre de paso es de 1,22 m.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo. Tras la segunda puerta existe también un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario	
El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles. El acceso es por un hueco de paso sin puerta. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y tiene un felpudo fijo al suelo.	
Características	
Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 78 cm
Salón comedor	
Ubicación e itinerario	
El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible sin desniveles o por medio de rampas a las distintas zonas. La primera zona de comedor es accesible sin desniveles. La segunda zona de comedor es accesible por medio de una rampa de 50 cm de longitud, con una inclinación del 14% y un ancho libre de paso de 1,25 m. El pavimento es antideslizante. Desde el segundo comedor se accede mediante rampa a la tercera zona. La rampa tiene una longitud de 85 cm, con una pendiente del 14%. Su ancho libre de paso es de 1 m. El pavimento es antideslizante.	
Características	
Desniveles: salvados con rampas	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas de cuatro patas y rectangulares de dos patas con travesaño	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 70 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 67 cm, 86 cm y 80 cm
Aseo adaptado	
<ul style="list-style-type: none"> – En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas situada en planta baja. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible. – El aseo adaptado es una cabina independiente que se corresponde con el aseo de caballeros. 	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: puerta corredera con un ancho de 80 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,2 m
Tipo de pomo: tirador vertical a 95 cm - 1,09 m	Cerrojo se abre desde el exterior: no
Tipo de iluminación: con interruptor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no
Lavabo	

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 81 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 48 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,26 m, no inclinado	Altura de los accesorios: 95 cm - 1,25 m
Inodoro	
Espacio de acceso al inodoro: derecho 78 cm y frontal 80 cm	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 53 - 70 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 52 - 69 cm	Separación entre barras: 64 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: sí

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible mediante rampas.

Las rampas no tienen un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de las rampas no están señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: salvados con rampas	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: sí

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y	Rótulos fácilmente identificables con la vista:
--	---

direccionales: sí hay, sólo en aseos	no
Señales de evacuación: no existen	
Salón comedor	
Mesas redondas disponibles: sí	Información escrita del menú del día: sí, anexo a la carta
Aseos	
Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Exterior	No accesible	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: No. Escalón de acceso de 22 cm de altura Altura de mesa: 72 cm Altura bajo mesa: 71 cm Ancho bajo mesa: 61 cm Fondo bajo mesa: 70 cm
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,65 m Tamaño de letra: No hay Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: No