

FOGÓN RETIRO DA COSTIÑA

Avda. de Santiago, 12
15840 Sta. Comba (A Coruña)
Teléfono: 981 880 244
Email: info@retirodacostina.com
Web: www.retirodacostina.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta de 2 plantas. Na planta baixa conta cun recibidor, salón comedor e una grande sala de estar con diferentes ambientes. Na planta -1 ten os aseos comúns e a adega. Os desprazamentos entre as plantas son **accesibles** mediante ascensor.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- O establecemento atópase no interior dun recinto privado, con zona axardinada e aparcadoiro propio. Non dispón de beirarrúas.
- O itinerario dende o aparcadoiro á entrada é por pavimento de pedra regular. O paso máis estreito é de 1,2 m.
- A entrada é por unha porta parcialmente de vidro, de dobre folla e que abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,5 m. A porta ten un chanzo de 3 cm de altura.
- Despois da porta hai un felpudo que non está fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en la planta baixa, a la esquerda de la entrada y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo a antiescorregadizo	chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas e	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de

rectangulares, de catro patas	rodas: frontal
Altura da mesa: 74 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 69 cm, 70 cm e 1 m

Aseo adaptado

- No establecemento hai **1** cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta -1. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible, mediante ascensor.
- O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos sexos.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
porta: abre cara a fóra cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,2 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 72 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 46 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,07 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 92 cm

Inodoro

espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 80 cm, frontal 80 cm	Altura do asento : 54 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1,02 - 1,19 m	No lado dereito, tipo de barra e altura: abatible a 55 - 70 cm
No lado esquierdo, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 68 cm	Separación entre barras: 60 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O salón comedor está situado na planta baixa, a continuación da porta de entrada, á dereita. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionalis: si hai, só en aseos	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: visuais e auditivas	
Salón comedor	
Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non hai
Aseos	
Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
aparcadoiro	Exterior	Accesible	<p>Tipo de pavimento: Empedrado / regular / homoxéneo / antiescorregadizo</p> <p>Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: No hai</p>
Ascensor	Comunica a planta baixa, onde se sitúa o comedor, coa planta -1, onde se atopan a bodega e os aseos	Accesible	<p>Altura dos botóns exteriores: 1,3 m</p> <p>Ancho da porta: 80 cm</p> <p>Ancho e fondo de cabina: 1,3 m x 1 m</p> <p>Altura da boteira interior: 91 cm a 1,22 m</p> <p>Altura do pasamáns: 90 cm</p> <p>espello fronte á porta: Non, ascensor panorámico</p> <p>chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non</p> <p>Cabina con sinais sonoras: Non</p> <p>botóns con números en: altorrelevo e braille</p> <p>botóns de cor contrastada: si</p> <p>Cabina con sinais visuais: si</p> <p>Botón de emergencia con testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: si</p>
sinalización	só en aseos		<p>Rótulos de mesmo formato: si</p> <p>Altura dos rótulos: 1,76 m</p> <p>Tamaño de letra: non hai</p> <p>Textos e iconas de color contrastado: Non</p> <p>Textos e iconas en braille: Non</p> <p>Textos e iconas en altorrelevo: Non</p> <p>iconas homologadas: Non</p>