

FURNA ATLÁNTICA

Rúa Carrero Blanco, 13
15105 Caión-Laracha (A Coruña)
Teléfono: 981 604 079



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta de dúas plantas. Na planta baixa atópanse a terraza, a cafetería e os aseos, e na planta 1 o salón comedor. Os desprazamentos entre as distintas plantas non son accesibles polas escaleiras.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A rúa é peonil e non ten beirarrúa.
- A entrada principal do establecemento presenta, logo de cruzar a terraza exterior, unha cella de 2,5 cm de altura por un marco de aluminio.
- A entrada non ten porta, é un oco de paso con sistema de persiana. O ancho libre de paso é > 2 m.
- O itinerario ata a barra é accesible sen desniveles.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa trala entrada e o itinerario é accesible.

Características

Desniveles: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta a rodaxe da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,12 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 78 cm

Comentarios: Na zona do bar se colocaron varias mesas de comedor para que non fora necesario acceder á planta 1, que non é accesible.

Tipo de mesas: móviles, rectangulares, con pata central. Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: lateral. Altura da mesa: 77 cm. Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 71 cm, 35 cm e 74 cm.	
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor está situado na planta 1 e o itinerario non é accesible, dado que hai escaleiras.	
Aseo adaptado	
- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa, na zona de cafetería. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible. - O aseo adaptado é unha cabina independente que coincide co aseo de mulleres.	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: corrediza cun ancho de 80 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,2 m
Tipo de pomo: sen pomo	Ferrollo ábrese desde o exterior: si
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 78 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 45 cm
Altura do bordo inferior do espello: 94 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 94 cm - 1,25 m
Inodoro	
Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 95 cm, frontal 80 cm	Altura do asento: 49 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 97 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: fixa en L invertida a 85 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 65 - 85 cm	Separación entre barras: 67 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios	
O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata a barra é accesible sen desniveles.	
Características	
Portas de cor contrastada: non	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o	Elementos beirís: non hai

desprazamento de persoas con discapacidade visual	
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non
Salón Comedor	
Situación e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta 1, a continuación da porta de entrada. O itinerario desde a entrada ata o salón non é accesible, dado que hai escaleiras. O itinerario desde a entrada ata o salón é subindo dous tramos de 10 e 4 chanzos. Os bordos dos chanzos non están sinalizados cunha franxa de cor contrastada.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveles: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai, só en aseos	Rótulos doadamente identificables coa vista: non
Sinales de evacuación visuais e auditivas: non hai	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleira do edificio	Comunica planta baixa (cafetería e terraza) con planta 1 (salón comedor)	Sen itinerario alternativo	Tipo de escaleira: Interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 18 cm Fondo de pegada: 31 cm Con tabica: Si Con bocel: Non Pegada de pavimento antiescorregadizo: Si Bordo de chanzos con franxa de sinalización: Si Zócalo de protección lateral: Un lado (esquerdo) Pasamáns en: Un lado (dereito) Tipo de pasamáns: Sinxelo Altura de Pasamáns: 1,05 m Oco baixo escaleira protexido: Non hai
Terraza	Exterior, en	Accesible	Espazo adecuado para a circulación coa cadeira de

	planta baixa		rodas: si Altura barra: 1,12 m Altura de mesa: 73 cm Altura baixo mesa: 71 cm Ancho baixo mesa: 72 cm Fondo baixo mesa: 70 cm
Sinalización	So en aseos		Rótulos de mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,63 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Non