

GARCAS

Avda. do Aeroporto, km 713
15820 Lavacolla-Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 888 225
Email: informacion@garcashotel.com
Web: www.garcashotel.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante encóntrase na planta baixa do hotel. Accédese pola porta principal que dá a recepción, e consta de servizo de cafetaría.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- No dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Accédese ao edificio dende o aparcadoiro por unha beirarrúa rebaixada, que conduce a un tramo empedrado de 4 m de lonxitude, e tras este tramo, a unha rampla de acceso a relanzo previo á entrada principal.
- A rampla é practicable, de 3,2 m de lonxitude, cunha inclinación respectiva de 12%. O seu ancho libre de paso é de 2,5 m. Non dispón de pasamáns. O inicio e final da rampla non está sinalizado cunha franxa de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- Esta ten dúas portas contiguas de características similares. Son parcialmente de vidro, automáticas e corredizas. O seu ancho libre de paso é de 1,70 e 1,20 m respectivamente.
- As portas teñen un timbre de chamada con audio situados a unha altura de 1,44 e 1,22 m respectivamente.
- Entre as portas contiguas hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e	chan enmoquetado: non e non dificulta o

antiescorregadizo	rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,10 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 76 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 90 cm
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: fixas, rectangulares e con traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: lateral
Altura da mesa: 71 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 67cm, 40 cm y 92 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai **1** cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada en corredor de acceso a hotel dende recepción. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**) e accédese por un itinerario accesible.
- - O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos os dous sexos.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada con SIA: si
Porta: abre cara a dentro con un ancho de 79 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø>1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo se abre dende o exterior: con chave
Tipo de iluminación: con interruptor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 75 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 55 cm
Altura do borde inferior do espello: 1 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 85 cm

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 1,40 m e frontal 90 cm	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 82 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible de 66 - 85 cm	Separación entre barras: 74 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da recepción do hotel. O itinerario

dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: si
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios	
O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da cafetaría. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: si hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos doadamente identificables con la vista: si
Sinais de evacuación visuais e auditivas: non	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si
--	---

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto /homoxéneo /antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: non hai
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos de mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,5 a 2,15 m Tamaño de letra: 5 cm

			Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille: Non Textos e iconas en altorrelevo: Non Iconas homologadas: Si
--	--	--	--