

LA CONSENTIDA

C/Alfredo Vicenti, 35, bajo
15004, A Coruña, A Coruña

Teléfono: 881 068 342

Web: www.laconsentidafoodandsoul.com

Correo: majo@laconsentidafoodandsoul.com



INFORMACIÓN GENERAL

Atención al público y otra información de interés

- Con previo aviso, se realizan platos para celíacos, diabéticos y vegetarianos.
- No disponen de carta en braille.
- El personal no conoce la Lengua de Signos Española (LSE) pero sabe cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- Dispone de señales de emergencia visuales aunque no existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- El local se encuentre en una calle vehicular de zona 30 debido a que en las proximidades hay colegios. En las calles más próximas se encuentran plazas de estacionamiento adaptadas. Zona azul, residencial y parking de pago inmediatos.
- Las paradas de autobús y taxi más próximas se encuentran en un radio inferior a 50 metros y 100 metros, respectivamente.
- Calle llana con acera de más de 150 cm de ancho y altura del borde de 12 cm. El pavimento, en buen estado está formado por baldosas hidráulicas homogéneas y antirresbaladizas.
- Para acceder, hay que pasar por un gran portón, siempre abierto, de ancho de paso el de la fachada. Tras esta una pequeña terraza cubierta y, a continuación, la puerta de acceso al establecimiento. Antes y después, existe espacio libre en el que poder realizar un giro de diámetro 150 cm.
- Para acceder a la terraza previa hay que salvar un desnivel de 2 a 12 cm según por dónde se acceda, aunque no debería suponer problemas.
- La puerta de entrada está formada por una hoja de cristal automática. El ancho de paso libre es de 145 cm. Antes y después, existe espacio libre en el que poder realizar un giro de diámetro 150 cm.
- El itinerario hasta el espacio de restauración es inmediato y sin desniveles.
- La movilidad en el interior del establecimiento es suficiente.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- La barra se encuentra inmediatamente a la derecha del acceso, sin desniveles. El pavimento es homogéneo, antirresbaladizo y está en buen estado.

Características

- No se producen desniveles en el propio espacio.
- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120 cm.
- Pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos.
- Barra a una única altura, 111 cm y taburetes a 80 cm, sin respaldo.
- Hay dos tipos de mesas. Mesas rectangulares a una altura de 110 cm, no accesibles y mesas rectangulares de pata central de espacio inferior libre de aproximación 70x120x31 cm y altura superior de 74 cm.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- A continuación del espacio reservado a cafetería, en frente y separado mediante cortinones que suelen estar abiertos. El pavimento es homogéneo, antirresbaladizo y está en buen estado. No existen desniveles.

Características

- No se producen desniveles en el propio espacio.
- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120 cm.
- Pavimento homogéneo y antideslizante; libre de moquetas y felpudos.
- Mesas rectangulares de pata central de espacio inferior libre de aproximación 70x120x31 cm y altura superior de 74 cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- A continuación del espacio reservado a cafetería, girando a la derecha se encuentra el pasillo de acceso. El pavimento es homogéneo, antirresbaladizo y está en buen estado. No existen desniveles.
- El establecimiento cuenta con 2 aseos. El aseo de mujeres está adaptado.

Entrada al aseo

- La señalización del aseo se encuentra en la puerta de entrada a este. Se trata de la fotografía de una niña (en el aseo de hombres, la fotografía de un niño). La dimensión de la foto es de 20x20 cm y se sitúa a una altura de 150 cm.
- La puerta es abatible hacia el interior.
- Mecanismo de apertura mediante manubrio situado a 103 cm. Apertura de emergencia desde el exterior.
- Sistema de cierre de difícil manejo y sin indicador de libre/ocupado.
- La anchura de paso es de 80 cm.
- Diámetro de giro anterior a la puerta de 120 cm y posterior de 143 cm.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de dispositivo de alarma en caso de caída o atrapamiento en el interior.

Lavabo

- Ubicación dentro del aseo, en posición frontal a la puerta.
 - El grifo se acciona mediante monomando.
 - No tiene espacio inferior libre de aproximación y la altura superior es de 84 cm.
 - El espejo es fijo y no presenta inclinación sobre su eje horizontal. Este se sitúa en todo el plano de la pared.
- Dispone de jabonera a altura 105 cm y secador eléctrico a la altura del lavabo.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud superior a 120 cm.
- Cuenta con ambos espacios de transferencia de 80 cm cada uno.

- Presenta una barra a cada lado del inodoro. Ambas abatibles, a 70 cm del suelo y con una separación entre ellas de 78 cm.
- La altura de uso del asiento está a 44 cm respecto al plano del suelo y la del inodoro más tabla está a 100 cm.
- El mecanismo de descarga es un pulsador situado en posición central en la pared, detrás del inodoro y requiere un esfuerzo bajo (10 cm de diámetro) para pulsarlo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- Se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta de acceso al interior del establecimiento. Desde la calle se puede ver a través del ventanal que separa el espacio cubierto anterior y el interior.

Características

- La puerta de acceso al establecimiento es de vidrio y automática. Cuenta con bandas poco contrastada.
- El suelo está formado por un pavimento homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. De modo que no se producen deslumbramientos pero sobre el que no se dibujan marcas táctiles.
- La iluminación es homogénea y baja.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- A continuación de la cafetería, sin desniveles y sólo separados por una cortina abierta.

Características

- No hay puertas ni paredes.
- Pavimento homogéneo, mate y antideslizante; libre de moquetas y felpudos. De modo que no se producen deslumbramientos pero sobre el que no se dibujan marcas táctiles.
- La iluminación es homogénea y baja.
- Las mesas cuentan con color contrastado con el entorno.
- No se detecta presencia de elementos voladizos ni susceptibles de generar tropiezos.

Aseos

- La cortina divisoria del espacio de comedor con la cafetería conlleva cierto peligro para una persona con discapacidad visual puesto que esta se arrastra ligeramente en el suelo.
- Están señalizados a una altura de 150 cm El adaptado, no cuenta con símbolo SIA . Las dimensiones de las fotografías de niño/niña son grandes (20x20 cm).
- La iluminación en el espacio previo a los aseos es baja.
- El color de los elementos no destacan con respecto a paredes y suelo.
- No cuenta con alarma sonora en caso de emergencia.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

Ubicación e itinerarios

- Se encuentra inmediatamente a continuación de la puerta, en un espacio sin compartimentaciones de modo que, no se encuentran barreras auditivas.
- Música con volumen bajo.

Características

- Las alarmas son visuales.

SALÓN COMEDOR

- Cuenta con carta escrita (pero no con carta en braille).
- Carta de restauración de letra de fácil lectura, pequeña y contrastada con el fondo.
- No hay personal signante pero sabe cómo dirigirse a una persona sorda que se comunica en lengua oral.
- No hay zona con inducción magnética.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo carece de un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta carece de espacio inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma.