

A CONSENTIDA

C/Alfredo Vicenti, 35, baixo

15004, A Coruña, A Coruña

Teléfono: 881 068 342

Web: www.laconsentidafoodandsoul.com

Correo: majo@laconsentidafoodandsoul.com



INFORMACIÓN XERAL

Atención ao público e outra información de interese

- Con previo aviso, realízanse pratos para celíacos, diabéticos e vexetarianos.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal non coñece a Lingua de Signos Española (LSE) pero sabe como dirixirse a unha persoa xorda que se comunica en lingua oral.
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Dispón de sinais de emerxencia visuais aínda que non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación de persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- O local atópese nunha rúa vehicular de zona 30 debido a que nas proximidades hai colexios. Nas rúas máis próximas atópanse prazas de estacionamento adaptadas. Zona azul, residencial e parking de pago inmediatos.
- As paradas de autobús e taxi máis próximas atópanse nun radio inferior a 50 metros e 100 metros, respectivamente.
- Rúa chaira con beirarrúa de máis de 150 cm de ancho e altura do bordo de 12 cm. O pavimento, en bo estado está formado por baldosas hidráulicas homoxéneas e antirrescorregadizas.
- Para acceder, hai que pasar por un gran portón, sempre aberto, de ancho de paso o da fachada. Tras esta unha pequena terraza cuberta e, a continuación, a porta de acceso ao establecemento. Antes e despois, existe espazo libre no que poder realizar un xiro de diámetro 150 cm.
- Para acceder á terraza previa hai que salvar un desnivel de 2 a 12 cm segundo por onde se acceda, aínda que non debería supoñer problemas.
- A porta de entrada está formada por unha folla de cristal automática. O ancho de paso libre é de 145 cm. Antes e despois, existe espazo libre no que poder realizar un xiro de diámetro 150 cm.
- O itinerario ata o espazo de restauración é inmediato e sen desniveis.
- A mobilidade no interior do establecemento é suficiente.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- A barra atópase inmediatamente á dereita do acceso, sen desniveis. O pavimento é homoxéneo, antirrescorregadizo e está en bo estado.

Características

- Non se producen desniveis no propio espazo.
- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120 cm.
- Pavimento homoxéneo e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos.
- Barra a unha única altura, 111 cm e taburetes a 80 cm, sen respaldo.
- Hai dous tipos de mesas. Mesas rectangulares a unha altura de 110 cm, non accesibles e mesas rectangulares de pata central de espazo inferior libre de aproximación 70x120x31 cm e altura superior de 74 cm.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- A continuación do espazo reservado a cafetería, en fronte e separado mediante cortinones que adoitan estar abertos. O pavimento é homoxéneo, antiescorregadizo e está en bo estado. Non existen desniveis.

Características

- Non se producen desniveis no propio espazo.
- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120 cm.
- Pavimento homoxéneo e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos.
- Mesas rectangulares de pata central de espazo inferior libre de aproximación 70x120x31 cm e altura superior de 74 cm.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- A continuación do espazo reservado a cafetería, virando á dereita atópase o corredor de acceso. O pavimento é homoxéneo, antiescorregadizo e está en bo estado. Non existen desniveis.
- O establecemento conta con 2 aseos. O aseo de mulleres está adaptado.

Entrada ao aseo

- A sinalización do aseo atópase na porta de entrada a leste. Trátase da fotografía dunha nena (no aseo de homes, a fotografía dun neno). A dimensión da foto é de 20x20 cm e sitúase a unha altura de 150 cm.
- A porta é abatible cara ao interior.
- Mecanismo de apertura mediante manubrio situado a 103 cm. Apertura de emerxencia desde o exterior.
- Sistema de peche de difícil manexo e sen indicador de libre/ocupado.
- A anchura de paso é de 80 cm.
- Diámetro de xiro anterior á porta de 120 cm e posterior de 143 cm.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de dispositivo de alarma en caso de caída ou atrapamento no interior.

Lavabo

- Localización dentro do aseo, en posición frontal á porta.
 - A billa acciónase mediante monomando.
 - Non ten espazo inferior libre de aproximación e a altura superior é de 84 cm.
 - O espello é fixo e non presenta inclinación sobre o seu eixo horizontal. Este sitúase en todo o plano da parede.
- Dispón de xaboeira a altura 105 cm e secador eléctrico á altura do lavabo.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude superior a 120 cm.
- Conta con ambos os espazos de transferencia de 80 cm cada un.

- Presenta unha barra a cada lado do inodoro. Ambas as abatibles, a 70 cm do chan e cunha separación entre elas de 78 cm.
- A altura de uso do asento está a 44 cm respecto ao plano do chan e a do inodoro máis táboa está a 100 cm.
- O mecanismo de descarga é un pulsador situado en posición central na parede, detrás do inodoro e require un esforzo baixo (10 cm de diámetro) para pulsalo.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- Atópase inmediatamente a continuación da porta de acceso ao interior do establecemento. Desde a rúa pódese ver a través da ventá que separa o espazo cuberto anterior e o interior.

Características

- A porta de acceso ao establecemento é de vidro e automática. Conta con bandas pouco contrastada.
- O chan está formado por un pavimento homoxéneo, mate e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos. De modo que non se producen deslumbramentos pero sobre o que non se debuxan marcas táctiles.
- A iluminación é homoxénea e baixa.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- A continuación da cafetería, sen desniveis e só separados por unha cortina aberta.

Características

- Non hai portas nin paredes.
- Pavimento homoxéneo, mate e antiescorregadizo; libre de moquetas e felpudos. De modo que non se producen deslumbramentos pero sobre o que non se debuxan marcas táctiles.
- A iluminación é homoxénea e baixa.
- As mesas contan con cor contrastada coa contorna.
- Non se detecta presenza de elementos beirís nin susceptibles de xerar tropezos.

Aseos

- A cortina divisoria do espazo de comedor coa cafetería leva certo perigo para unha persoa con discapacidade visual posto que esta arrástrase lixeiramente no chan.
- Están sinalizados a unha altura de 150 cm O adaptado, non conta con símbolo SIA . As dimensións das fotografías de neno/nena son grandes (20x20 cm).
- A iluminación no espazo previo aos aseos é baixa.
- A cor dos elementos non destacan con respecto a paredes e chan.
- Non conta con alarma sonora en caso de emerxencia.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

Localización e itinerarios

- Atópase inmediatamente a continuación da porta, nun espazo sen compartimentacións de modo que, non se atopan barreiras auditivas.
- Música con volume baixo.

Características

- As alarmas son visuais.

SALÓN COMEDOR

- Conta con carta escrita (pero non con carta en braille).
- Carta de restauración de letra de fácil lectura, pequena e contrastada co fondo.
- Non hai persoal signante pero sabe como dirixirse a unha persoa xorda que se comunica en lingua oral.
- Non hai zona con indución magnética.

ASEO

- Están sinalizados.
- Nas cabinas, o pasador fixo carece dun sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado.
- A porta carece de espazo inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina.
- En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma.