

LA MARINA

Cantón Miguel Feijoo, 3
15123 Camariñas (A Coruña)
Teléfono: 981 737 196
Email: lamarinacontacto@gmail.com
Web: www.lamarina-restaurante.com



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se encuentra en planta baja y no dispone de cafetería, sólo barra con 2 bancos como puesto de atención al público.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1,58 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene un escalón de entre 3 y 8 cm por ligera pendiente de la calle.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de características diferentes. La primera es parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia dentro. Su ancho libre de paso es de 1,22 m.
- La segunda puerta es de vidrio, de doble hoja y abre hacia fuera. Está señalizada con el logotipo del establecimiento.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja tras la entrada y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: **no existen**

Ancho mín. del espacio de circulación: **1,2 m**

Tipo de suelo: **homogéneo y antideslizante**

Suelo enmoquetado: **no y no dificulta el**

	rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,1 m
Barra con bancos: sí móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 73 cm
Comentarios:	

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en planta baja y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,2 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles / redondas / con pata central	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal
Altura de la mesa: 77 cm	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 74cm, 50 cm, 90 cm

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 1 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas sin señalizar con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a ella por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado está integrado en el de mujeres.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas:1	Está señalizada con el SIA: no
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 78 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø1,5 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de cabina	Tipo de grifo: monomando
Altura libre bajo el lavabo: 71 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm
Altura del borde inferior del espejo: 1,18 m, no inclinado	Altura de los accesorios: entre 1,1 y 1,36 m cm

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 87 cm, frontal 92 cm	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 79 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: no hay
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible doble de 79 a 87 cm	

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios	
– El bar está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.	
Características	
Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: no
Comentarios:	

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios	
– El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.	
Características	
Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no
Comentarios:	

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: no hay	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación visuales y auditivas : no	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: sí
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior en la calle	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto / homogéneo antideslizante

			Plazas no delimitadas ni reservadas a PMR
Señalización	Sólo en puerta de aseos	(igual que el anterior)	Rótulos de mismo formato: si Altura de los rótulos: 1,7 m Tamaño de letra: Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille y altorrelieve no Iconos homologados: Sí