

LA MARINA

Cantón Miguel Feijoo, 3
15123 Camariñas (A Coruña)
Teléfono: 981 737 196
Email: lamarinacontacto@gmail.com
Web: www.lamarina-restaurante.com



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante encóntrase en planta baixa e non dispón de cafetaría, só barra con 2 bancos como posto de atención ao público.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que considere a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1,58 m.
- A entrada principal do establecemento ten un chanzo de entre 3 e 8 cm por lixeira pendente da rúa.
- A entrada ten dúas portas contiguas de características diferentes. A primeira é parcialmente acristalar, de dobre folla e abre cara a dentro. O seu ancho libre de paso é de 1,22 m.
- A segunda porta é de vidro, de dobre folla e abre cara a fóra. Está sinalizada co logotipo do establecemento.
- Entre as portas contiguas hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata a zona de atención ao público é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa tras a entrada e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espacio de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamiento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: no	Altura da barra non adaptada: 1,1 m
Barra con bancos: si móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 73

	cm
Comentarios:	
Salón comedor	
Situación e itinerario	
O salón comedor está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.	
Características	
Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,2 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles / redondas / con pata central	Tipo de aproximación a mesa co a cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 77 cm	Altura, fondo y ancho del espazo de aproximación frontal: 74cm, 50 cm, 90 cm
Aseo adaptado	
– No establecemento hai 1 cabinas de aseo para usuarios de cadeira de rodas sen sinalizar co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a ela por un itinerario accesible. - - O aseo adaptado está integrado no de mulleres	
Cabina de aseo adaptado	
Nº de cabinas adaptadas:1	Está sinalizada con o SIA: non
Porta: abre cara a dentro cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø1,5 m
Tipo de pomo: manilla	Ferrollo se abre dende o exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non
Lavabo	
Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 71 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 45 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,18 m, non inclinado	Altura dos accesorios: entre 1,1 y 1,36 m
Inodoro	
Espazo de acceso a o inodoro: esquerdo 87 cm, frontal 92 cm	Altura do asento: 41 cm
Tipo y altura do mecanismo de descarga: presión en cisterna a 79 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: non hai
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible dobre de 79 a 87 cm	

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

- O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características	
Portas de color contrastado: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastado: non
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hay
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non
Comentarios:	

Salón Comedor

Situación e itinerarios

- O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características

Portas de cor contrastado: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastado: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non
Comentarios:	

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: non hai	Rótulos facilmente identificables con a vista: non
Sinais de evacuación visuais e auditivas: non	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: si
--	---

Aseos

Sistema de feche de portas cunha sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamento	Exterior na rúa	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto / homoxéneo antiescorregadizo

			Prazas non delimitadas nin reservadas a PMR
Sinalización	So na porta do aseo		Rótulos de mesmo formato: si Altura dos rótulos: 1,7 m Tamaño da letra: Textos e iconas de cor contrastado: Non Textos e iconas en braille e altorrelevo non Iconas homologados: Si