

LA MODERNA

Ramón Peinador 21
36890 Mondariz - Balneario, Pontevedra
Teléfono: 649 263 067



INFORMACIÓN GENERAL

Entorno urbanizado con aceras de piedra en buen estado.

Atención al público y otra información de interés

- Disponen de menú bajo demanda para personas con necesidades especiales.
- No dispone de cartas adaptadas.
- No disponen de personal signante.
- Se permite el acceso con perro guía y/o asistencia.
- No está prevista la evacuación de personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- No existen líneas de transporte público. En el entorno inmediato no existen plazas de aparcamiento, pero dispones de zona de aparcamiento en la parcela.
- El entorno tiene un pavimento de piedra en buen estado. La zona de aparcamiento tiene un pavimento de grava.
- Dos puntos de acceso, desde la calle a través de un peldaño rebajado con pendientes del 8 y el 14% o desde la zona de aparcamiento a través de una rampa de 7m de longitud y una pendiente del 16%.
- En el acceso principal, puerta de doble hoja batiente al exterior con hueco de paso total de 104cm. En acceso desde aparcamiento puerta batiente al interior de 80cm de hueco.
- Ambas puertas son parcialmente de vidrio.
- Desde ambas entradas se accede a la zona de barra.
- Barra con una sola altura de atención a 1,17m de altura. Carece de sistema de inducción magnética.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

BAR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es mayor de 120cm.
- La barra tiene una sola altura a 110cm, no existe posibilidad de aproximación en silla de ruedas.
- Asientos móviles sin respaldo en barra de 78 cm de altura.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerario

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.

Características

- La anchura mínima del espacio de circulación es de 96cm en el hueco de paso entre zona de barra y comedor.

- El itinerario interior no tiene desniveles. El pavimento se encuentra en buen estado.
- Mesas rectangulares y cuadradas de diferentes dimensiones. Alto de mesa de 76 cm y altura bajo la mesa de 66cm. Ancho inferior en las mesas más pequeñas de 58cm.

ASEO ADAPTADO

Ubicación e itinerario

- Aseos junto a la zona de comedor. La cabina adaptada es la femenina.

Entrada al aseo

- La señalización general no incluye el SIA.
- Los pasillos de acceso tienen una dimensiones de entre 116 y 102cm de ancho.

Cabina

- Una única cabina adaptada. Dispone de señalización mediante SIA de pequeña dimensión a 163cm de altura.
- Puerta batiente al interior de 80cm de ancho.
- Apertura con picaporte, mecanismo de cierre mediante pestillo no manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Diámetro de giro anterior a la puerta de 120cm, e interior mayor de 150cm.
- Control de iluminación por sensor.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Ubicado dentro de la cabina.
- Grifo monomando del lado derecho.
- Lavabo con pie, impide la correcta aproximación en silla de ruedas.
- Espejo fijo con borde inferior a 110cm de altura.
- Dispone de dispensador de jabón sobre el lavabo y dispensador de toallitas de papel a 138cm.

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 60cm hasta el lavabo.
- Cuenta con espacio de transferencia desde el lado derecho con una anchura mayor de 75cm.
- Las barras son una combinación de fija y abatible y están situadas a 72cm la derecha y 74 la izquierda. La separación es de 80cm.
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 41cm.
- Mecanismo de descarga de pequeña dimensión sobre cisterna. No se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

BAR

Ubicación e itinerarios

- En el acceso por la puerta principal encontramos a la derecha una zona de mesas altas y taburetes. Desde el acceso por el lateral se accede directamente a la zona de barra, encontrando los taburetes a la izquierda.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave. La barra cuenta con iluminación identificativa.

SALÓN COMEDOR

Ubicación e itinerarios

- Mesas colocadas de manera regular marcando zonas de paso.

Características

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades visuales.
- La luz es homogénea y suave.
- Las mesas cuentan con color contrastado

Aseos

- Carecen de señalización en braille y alto relieve
- El color de los elementos destaca con respecto a paredes y suelo.
- La alarma en caso de emergencia es solamente visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

BAR

- El establecimiento carece de equipamientos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispone de carta escrita con letra de pequeña dimensión.
- No disponen de personal signante.

ASEO

- Están señalizados.
- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado.
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina.
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual.

OTRAS ESTANCIAS Y SERVICIOS

ESTANCIA	UBICACIÓN	ITINERARIO	CARACTERÍSTICAS
Aparcamiento			Aparcamiento dentro de la parcela, comunicado mediante rampa con el establecimiento. Plazas no dibujadas. Pavimento de grava.
Terraza			A la cota de la zona de aparcamiento. Mesas cuadradas de 70cm de alto, con hueco inferior de 67cm de alto y 60cm de ancho libre. Pavimento en buen estado. Existe un desnivel de 10cm entre la zona de terraza y el pavimento del itinerario de acceso.