

LA TABERNA DEL NÁUTICO

Avda. Porto, s/n

36960 Sanxenxo, Pontevedra

Teléfono: 986 690 423

Web: www.clubnauticosanxenxo.com

Correo: eventos@clubnauticosanxenxo.com



INFORMACIÓN XERAL

A contorna é peonil e o itinerario de comunicación co aparcadoiro é totalmente horizontal.

Atención ao público e outra información de interese

- Dispoñen de menú para celíacos, diabéticos e vexetarianos.
- Non dispón de cartas adaptadas.
- Non existe persoal signante no establecemento.
- Está permitido o acceso con can guía e/ou de asistencia.
- Non está prevista a evacuación de persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- Existe un aparcadoiro público dentro do complexo con prazas reservas para PMR.
- O itinerario de comunicación entre aparcadoiro e o establecemento é horizontal.
- Na entrada principal existe un banzo rebaixado de 4cm de altura cunha pendente de entre o 30 e o 40%.
- Porta de vidro de 92cm de ancho libre, tirador vertical e banda sinalizadora que facilitan a súa detección. Dispón de espazo horizontal previo e posterior á porta.
- Dispón de mesas a cota de acceso, dispoñendo doutro salón e barra a unha cota inferior. O acceso realízase a través dunha rampla de 230cm de longo e unha pendente do 12%. Carece de pasa mans en ambos os lados.
- Barra cunha altura de atención a 115cm. Identificable dentro do espazo de restauración.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

BAR

Localización e itinerario

- A conexión entre punto de acceso e barra realízase a través dunha rampla cunha pendente lonxitudinal do 12% e unha lonxitude de 230cm. Non dispón de pasa mans pero se de Protección lateral. Previo á rampla existe un tramo de tramex con ocos de 2x2cm.

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120cm.
- Chan homoxéneo en bo estado, existen felpudos no tramo de rampla que poden producir tropezos.
- Barra a unha soa altura de atención, non existe posibilidade de aproximación en cadeira de rodas.
- Dispón de asento móbiles altos en barra sen respaldo.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerario

- Dispón de dous espazos de comedor, un conectado directamente co acceso e outro xunto a zona de barra, conectado a través de rampla de pendente lonxitudinal do 12%

Características

- A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120cm.
- Chan homoxéneo en bo estado, existen felpudos no tramo de rampla que poden producir tropezos.
- Mesas redondas e rectangulares con pata central. Altura superior de 74cm e inferior de 70.
- Existe posibilidade de aproximación frontal con cadeira de rodas.

ASEO ADAPTADO

Localización e itinerario

- O aseo adaptado atópase fóra do local, pertence aos servizos comúns de varios dos locais do complexo. Accédese a través dun pasador fixo interior de acceso público con ancho maior a 120cm e zonas de xiro superiores a 150cm.
- Dispón de cabinas de aseo masculina e feminina dentro do local.

Entrada ao aseo

- Aseo sinalizado con SIA.
- Porta batente ao interior de 80cm de ancho.
- Picaporte a 110cm de altura.

Cabina

- Dispón dunha cabina adaptada.
- A cabina non dispón de sinalización.
- Porta batente ao interior con ancho de paso de 78cm.
- Tirador de pequena dimensión, o mecanismo de peche atópase estragado.
- Diámetro viro libre de obstáculos de 160cm.
- Carece de sistema de alarma.

Lavabo

- Localización dentro da cabina, colocado xunto a unha esquina.
- Billa monomando centrado ao lavabo.
- O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 70 cm de alto x 80 cm de ancho) x 50cm de fondo e a altura superior é de 81cm.
- O espello é fixo con bordo inferior a 90cm.
- Dispón de xaboeira a 92cm de altura.

Inodoro

- A aproximación frontal ten unha amplitude maior de 120cm.
- Conta con espazo de transferencia no lateral dereito cunha anchura de maior de 75cm.
- As barras son unha combinación de fixa/abatible e están situadas a unha altura de 80cm a dereita e 83cm a esquerda.
- A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 47cm
- Mecanismo de descarga mediante pulsador de pequena dimensión sobre cisterna, non se pode activar con puño pechado e o esforzo que require é medio.

ACCESIBILIDADE VISUAL

BAR

Localización e itinerarios

- Acceso a través de dous corredores con elementos de mobiliario aos laterais.

Características

- Non existen portas no itinerario. O pavimento é homoxéneo e dispón de felpudo sobre a rampla interior.
- Iluminación homoxénea e suave.
- Non existen elementos voladizos susceptibles de xerar tropezos.

SALÓN COMEDOR

Localización e itinerarios

- Dúas zonas de comedor, un dos itinerarios é o que conduce á barra, mentres que o outro esta comunicado directamente co acceso principal.

Características

- Non existen portas no itinerario. O pavimento é homoxéneo
- Non existen elementos voladizos susceptibles de xerar tropezos.

Aseos

- Non están sinalizados en altorrelevo e/ou braille.
- A cor dos elementos destaca con respecto a paredes e chan.
- En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

BAR

O establecemento carece de equipamentos específicos para discapacidades auditivas.

SALÓN COMEDOR

- Dispón de carta escrita con letra de pequena dimensión.
- Non dispoñen de persoal signante se nin zona de indución magnética.

ASEO

- Carece de pasador fixo con sistema de identificación de libre/ocupado.
- A porta carece de parte inferior libre.