

LA TAPERÍA DE BACO

Ronda Xosé Castiñeira, 19
27002 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 252 041
Email: info@cerveceriabaco.com
Web: www.cerveceriabaco.com



INFORMACIÓN GENERAL

El establecimiento se encuentra en planta baja y dispone de cafetería, que comparte mesas con la zona de comedor, aseo adaptado a personas usuarias de silla de ruedas y una terraza cubierta en el lateral del establecimiento.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada, y se encuentra en una calle con ligera cuesta. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,2 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene una pequeña deja de 1 cm de altura.
- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro. Deja un ancho de paso libre de 90 cm.
- Después de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Bar

Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja, tras la entrada, y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: no existen	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Barra de doble altura: no	Altura de la barra no adaptada: 1,08 m
Barra con bancos: sí, móviles	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: 75 cm

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja a la altura de cafetería, con la que comparte mesas, y el itinerario es accesible.

Características

Desniveles: existe desnivel de comedor a terraza, pavimento irregular para unificar el suelo de las dos estancias	Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m
Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante	Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas
Tipo de mesas: móviles, cuadradas y rectangulares, con pata central	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: lateral
Altura de la mesa: 76 cm	Altura, fondo y ancho del espacio libre: 73 cm, 30 cm y 1,1 m

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**) y se accede por un itinerario accesible.
- El aseo adaptado es una cabina integrada en el aseo de señoras.

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está señalizada con el SIA: sí
Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 80 cm	Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,3 m
Tipo de pomo: manilla	Cerrojo se abre desde el exterior: sí
Tipo de iluminación: con sensor	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no

Lavabo

Ubicación: dentro de la cabina	Tipo de grifo: de presión
Altura libre bajo el lavabo: 75 cm	Fondo libre bajo el lavabo: 10 cm
Altura del borde inferior del espejo: 92 cm, no inclinado	Altura de los accesorios: 95 cm - 1,13 m

Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: izquierdo 1,1 m y frontal 1,3 m	Altura del asiento: 41 cm
Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 77 cm	En lado derecho, tipo de barra y altura: fija oblicua a 55 - 87 cm
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 55 - 80 cm	Separación entre barras: 72 cm

ACCESIBILIDAD VISUAL

Bar

Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

Características	
Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Barra del bar con iluminación dirigida: no

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

Puertas de color contrastado: no hay	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay
Desniveles: no existen	Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante
Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual	Elementos voladizos: no hay
Tipo de iluminación: homogénea	Mesas con iluminación dirigida: no

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: sí hay, sólo en aseos	Rótulos fácilmente identificables con la vista: no
Señales de evacuación visuales y auditivas : no	

Salón comedor

Mesas redondas disponibles: no	Información escrita del menú del día: no
---------------------------------------	---

Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Terraza	Planta baja, a la derecha de cafetería y comedor	Practicable por ceja en suelo entre las estancias	Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: Sí Altura barra: No hay Altura de mesa: 71 cm Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 70 cm Fondo bajo mesa: 61 cm
Señalización	Sólo en aseos		Rótulos de mismo formato: No Altura de los rótulos: 1,1 m Tamaño de letra: No hay Textos e iconos de color contrastado: No Textos e iconos en braille : No

			Textos e iconos en alatorrelieve : No Iconos homologados: Sí
--	--	--	--