

LOS ABETOS

Avda. Val Miñor, 89
36350 Nigrán (Pontevedra)
Teléfono: 986 383 028
Email: losabetos@losabetos.com
Web: www.losabetos.com



INFORMACIÓN XERAL

O establecemento consta de tres salóns comedores, dous deles situados na planta baixa e o terceiro non é accesible xa que dispón dun chanzo sen rampla alternativa para acceder a el. Os desprazamentos polo establecemento son practicables xa que hai un chanzo sen rampla alternativa para acceder a un dos salóns.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Permítese o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que considere a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso de 1 m e un bordo de 6 cm. A rampla de acceso á beirarrúa mide 1 m x 1 m e ten o 6,9% de inclinación.
- A entrada principal do establecemento ten dúas rampas.
- A primeira rampla é accesible, ten un tramo de 1,10 m de lonxitude, cunha inclinación do 8,7%. O seu ancho libre de paso é de 1,30 m. O espazo horizontal despois da primeira rampla é de 1,30 m x 1,50 m.
- A segunda rampla é accesible, ten un tramo de 73 cm de lonxitude, cunha inclinación do 12%. O seu ancho libre de paso é de 1,20 m.
- Esta ten dúas portas contiguas e diferentes a máis de 1,50 m de distancia. A primeira é parcialmente de vidro e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 80 cm. Hai un felpudo solto antes e despois.
- A segunda porta é de vidro, de dobre folla e apertura automática. O seu ancho libre de paso é de 1 m. Está sinalizada co logotipo con escaso contraste de cor.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Salón comedor

Situación e itinerario

O local dispón de tres salóns comedores. O primeiro e segundo salón comedor están situados na planta baixa e o itinerario é accesible. Para acceder ao terceiro salón hai un chanzo sen rampla alternativa.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non
Tipo de mesas: móbiles, redondas, cadradas e de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal e lateral
Altura da mesa: 74 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 64 cm, 69 cm e 85 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai unha cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese a ela por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente común para ambos os dous sexos.

Aseo adaptado

Porta xeral dos aseos: oco sen porta con ancho de paso de 92 cm	Tipo de pomo: sen pomo
--	-------------------------------

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 85 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø 1,20 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con interruptor e temporizador	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 75 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 50 cm
Altura do bordo inferior do espello: 98 cm, non inclinado	Altura dos accesorios: 80-90 cm

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 80 cm e frontal 60 cm	Altura do asento: 46 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 90 cm	No lado dereito, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 76 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 57 - 76 cm	Separación entre barras: 79 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Salón Comedor

Situación e itinerarios

O local dispón de tres salóns comedor. O primeiro e segundo salón comedor están situados na planta baixa e o itinerario é accesible. Para acceder ao terceiro salón hai un chanzo sen rampla alternativa.

Características

Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e

	antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: si hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: si
Sinais de evacuación: visuais	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: si	Información escrita do menú do día: non
---------------------------------------	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcadoiro	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: asfalto /homoxéneo /antiescorregadizo Número de prazas de estacionamento reservadas para PMR: non hai
Terraza	Exterior	Accesible	Espazo axeitado para a circulación coa cadeira de rodas: Si Altura de mesa: 75 cm Altura baixo mesa: 72 cm Ancho baixo mesa: 66 cm Fondo baixo mesa: 80 cm Beiriles: paraugas
Sinalización	Xeral do establecemento		Rótulos do mesmo formato: Si Altura dos rótulos: 1,60 - 1,70 m Textos e iconas de cor contrastada: Si Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Si