

LOS AMIGOS

Avda. 25 de Xullo, 26
32500 O Carballiño (Ourense)
Teléfono: 988 271 380



INFORMACIÓN XERAL

O restaurante conta cun comedor e dispón de cafetaría, ambos os dous na planta baixa. Os desprazamentos polo interior do establecemento son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso >1,20 m.
- A entrada principal do establecemento está retranqueada e o retranqueo está en rampla practicable, de 2,30 m de ancho, 1,65 m de longo e unha pendente do 13,6%. O principio e final da rampla non está sinalizado con franxas antiescorregadizas e de cor contrastada que alerten do desnivel.
- Esta entrada, ten unha porta parcialmente acristalar, de dobre folla e abre cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 2,10 m.
- Antes da porta hai un felpudo fixo ao chan.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis. A beirarrúa pola que se accede al establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso > 1,20 m.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado en planta baixa e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas

Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,07 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 77 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da cafetaría e o itinerario é accesible.

Características

Desniveis: si existen, chanzo rebaixado con rampla para acceder aos aseos	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas, rectangulares e de catro patas	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 75 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 65 cm, 90 cm e 1,30 m

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada na planta baixa. Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA) e accédese por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é unha cabina independente que corresponde co aseo de cabaleiros.

Cabina de aseo adaptado

N.º de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: si
Porta: abre cara a fóra cun ancho de 78 cm	Diámetro libre de xiro en interior: Ø1,50 m
Tipo de pomo: manubrio	Ferrollo ábrese dende o exterior: non
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: monomando
Altura libre baixo o lavabo: 78 cm	Fondo libre baixo o lavabo: non hai, ten pedestal
Altura do bordo inferior do espello: 1,13 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,13 - 1,45 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo >80 cm	Altura do asento: 41 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: tirador cara a arriba en cisterna a 73 cm	En lado dereito, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 80 cm
En lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 63 -80 cm	Separación entre barras: 1,13 m

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios

O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.

Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: non

Salón Comedor

Situación e itinerarios
O salón comedor está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata o salón é accesible sen desniveis.

Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: farelos con ramplas	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos voladizos: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: non hai	Rótulos facilmente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: visuais e auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar si hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Só en aseos		Rótulos de mesmo formato: Non Altura dos rótulos: 1,70 m Textos e iconas de cor contrastada: Non Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologados: Non