

LOS GOYA

Rúa de Carud, s/n
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Teléfono: 982 410 332
Email: diego@losgoyamonforte.com
Web: www.losgoyamonforte.com



INFORMACIÓN XERAL

Situado en planta baixa conta con entrada independente para cafetería/cervexaría e restaurante polo exterior, pero comunican as dependencias polo interior. Os desprazamentos entre as distintas estancias son accesibles sen desniveis.

Atención ao público e outra información de interese

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición do cliente.
- Ofrecen menú para vexetarianos, con previa petición do cliente.
- Non dispoñen de carta en braille.
- O persoal de atención ao público non coñece a Lingua de Signos Española (LSE).
- Se permite o acceso ao can de asistencia.
- Non existe un plan de emerxencia que contemple a evacuación das persoas con discapacidade.

Acceso e zona de atención ao público

- A beirarrúa pola que se accede ao establecemento está rebaixada. Ten un ancho libre de paso maior de 1,20 m.
- A entrada principal do restaurante presenta un chanzo de 7 cm de altura, cunha entrada alternativa pola cafetería/cervexaría.
- Para acceder ao relanzo anterior á porta da cafetería hai un chanzo de 14 cm rebaixado en rampla.
- A rampla é practicable de 45 cm de lonxitude, cunha inclinación do 28%. O seu ancho libre de paso é de 90 cm e o inicio e final desta, non está sinalizado cunha franxa antiescorregadizo e de cor contrastada que alerte do desnivel.
- Esta entrada ten dúas portas contiguas de características similares. Son parcialmente de vidro, de dobre folla e abren cara a fóra. O seu ancho libre de paso é de 1,72 m. Ambas as dúas presentan un pequeno resalte no chan de 1,5 cm de altura.
- O itinerario ata o interior do establecemento é accesible sen desniveis.

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Bar

Situación e itinerario

O bar está situado na planta baixa e o itinerario é accesible sen desniveis.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Barra de dobre altura: non	Altura da barra non adaptada: 1,16 m
Barra con bancos: si, móbiles	Altura máx. e mín. dos bancos da barra: 76 cm

Salón comedor

Situación e itinerario

O salón comedor está situado na planta baixa e o itinerario é accesible dende a cafetería.

Características

Desniveis: non existen	Ancho mín. do espazo de circulación: 1,20 m
Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo	Chan enmoquetado: non e non dificulta o rodamento da cadeira de rodas
Tipo de mesas: móbiles, cadradas e rectangulares, de catro patas e sen traveseiro	Tipo de aproximación á mesa coa cadeira de rodas: frontal
Altura da mesa: 76 cm	Altura, fondo e ancho do espazo de aproximación frontal: 64 cm, 70 cm e 68 cm

Aseo adaptado

- No establecemento hai 1 cabina de aseo para usuarios de cadeira de rodas, situada en corredor que comunica a cafetería e o restaurante. Non está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA), se non coa palabra "Minusválidos" e se accede a ela por un itinerario accesible.
- O aseo adaptado é cabina independente común para ambos os dous sexos..

Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: 1	Está sinalizada co SIA: non
Porta: abre cara dentro cun ancho de 79 cm	Diámetro libre de xiro no interior: Ø1,30 m
Tipo de pomo: tirador vertical	Ferrollo ábrese dende o exterior: non hai
Tipo de iluminación: con sensor	No interior hai un sistema de solicitude de axuda: non

Lavabo

Situación: dentro da cabina	Tipo de billa: de presión
Altura libre baixo o lavabo: 75 cm	Fondo libre baixo o lavabo: 55 cm
Altura do borde inferior do espello: 1,12 m, non inclinado	Altura dos accesorios: 1,14 - 1,23 m

Inodoro

Espazo de acceso ao inodoro: esquerdo 85 cm e frontal 1,1 m	Altura do asento: 48 cm
Tipo e altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1,10 m	No lado dereito, tipo de barra e altura: fixa horizontal a 80 cm
No lado esquerdo, tipo de barra e altura: abatible a 68 - 84 cm	Separación entre barras: 85 cm

ACCESIBILIDADE VISUAL

Bar

Situación e itinerarios	
O bar está situado na planta baixa a continuación da porta de entrada. O itinerario dende a entrada ata a barra é accesible sen desniveis.	
Características	
Portas de cor contrastada: si	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Barra do bar con iluminación dirixida: si

Salón Comedor

Situación e itinerarios	
O salón comedor ten unha entrada independente por exterior cun chanzo de 7 cm de altura.	
Características	
Portas de cor contrastada: non hai	Portas de vidro con marcas de cor contrastada: non hai
Desniveis: non existen	Tipo de chan: homoxéneo e antiescorregadizo
Chan enmoquetado: non e non dificulta o desprazamento de persoas con discapacidade visual	Elementos beirís: non hai
Tipo de iluminación: homoxénea	Mesas con iluminación dirixida: non

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Información e orientación

Rótulos de sinalización informativos e direccionais: non hai	Rótulos doadamente identificables coa vista: non
Sinais de evacuación: visuais e auditivas	

Salón comedor

Mesas redondas dispoñibles: non	Información escrita do menú do día: non
--	--

Aseos

Sistema de peche de portas cun sinal visual de ocupado ou libre: non	Portas de cabina cunha banda libre inferior que permite visualizar se hai alguén dentro: non
---	---

Outras estancias e servizos	Situación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sinalización	Soamente en aseos		Rótulos do mesmo formato: si Altura dos rótulos: 1,80 – 1,85 m Tamaño da letra: 4 cm Textos e iconas de cor contrastada: si Textos e iconas en braille : Non Textos e iconas en altorrelevo : Non Iconas homologadas: Non

